

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	31.12.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markus Halme	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Kia ProCeed Viistoperä (AB) 5ov 998cm3	Käyttöönottopäivä	27.12.2022
Valmistenumero	U5YH2G12ANL052598	Käyttövoima	Bensiini
Matkamittarin lukema	57147km		

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	2,2	2,3	4	30 %
Osajärjestelmätestit	7 / 7				Taka-akseli	2,0	2,0	0	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	1,6	1,8	11	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyys (mm)			Vasen	Oikea
Etuakseli	67,0	65,0	3	100 %	Talvirengas (kitka)	Etuakseli	7,0	7,0	
						Taka-akseli	6,0	6,0	
Taka-akseli	72,0	69,0	4	100 %	Kesärengas	Etuakseli	4,0	4,0	
						Taka-akseli	6,0	6,0	
Rengaspaineet (bar)			Vasen	Oikea					
Talvirengas (kitka)	Etuakseli	2,2	2,2						
	Taka-akseli	2,2	2,2						
Kesärengas	Etuakseli								
	Taka-akseli								

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnät	1	☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 31.12.2027	1	☐	1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto	1	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	1.8	Huollon ajankohta 06.06.2025	1	☐

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite V	1	☐
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 50 °C	1	☐

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus		☐	3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		☐
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	1	☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	1	☐	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 237 °C	1	☐
4.3	Seisontajarru	1	☐	4.7	Jarrupalojen kunto	1	☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1	☐	4.8	Jarruneste	1	☐
				4.9	Jarrulevy	1	☐

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytkimen toiminta	1	☐	5.3	Veto- ja nivelakselit	1	☐
5.2	Vaihteiston toiminta	1	☐	5.4	Vetopyörästön kunto	1	☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus				6.3 Jousitus ja iskunvaimennus			
6.1	Etuakselisto	1		6.4	Renkaat ja vanteet	1	
6.2	Taka-akselisto	1					
7. Ohjauslaitteet				7.2 Ohjausvaihide		1	
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1					
8. Alusta ja kori				8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut		1	
8.1	Kori	1		8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1	
8.2	Runko			8.7	Alustan suojaus	1	
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1		8.8	Alustan suojamuovi	1	
8.4	Pakoputkisto	1		Murtunut, Edessä			
9. Valaisimet ja sähkölaitteet				9.8 Rekisterikilven valo		1	
9.1	Ajovalo	1		9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	
9.2	Lähivalo	3		9.10	Hätävilkut	1	
Lähivalon kuvio, Valokuvio epäselvä, poltin vinossa?, Vasemmalla				9.11	Lisävalot	1	
9.3	Kaukovalo	1		9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	
9.4	Etuvalo	1		9.13	Äänimerkinantolaitte	1	
9.5	Suuntavallo	1		9.14	Akku ja johtimet	1	
9.6	Takavallo	1					
9.7	Jarruvalo	1					
10. Koeajo ja näkyvyys				10.6 Korin sisustus		1	
10.1	Koeajo	1		10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1	
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1		10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1		10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	
10.4	Peilit	1		10.10	Muut mittarit	1	
10.5	Muut ikkunat	1					
11. Muut laitteet ja varusteet				11.3 Varoituskolmio		1	
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1		11.4	Radio ja audiolaitteet	1	
11.2	Kytentälaitteet						

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.