

Ajoneuvon tiedot
Tarkastuskohteet
12.03.2025

Asema A-Katsastus Tampere-Lielähti Osoite Turvesuonkatu 14, 33400 Tampere
 Tarkastaja Janne Salo Aseman puhelinnumero 075 323 2222

Ajoneuvon merkki BMW 330e xDrive Farmari (AC) 4ov 1998cm3 A
 Valmistenumero WBA6N7108NFM49978 Käyttöönottopäivä 28.02.2022
 Matkamittarin lukema 59661km Käyttövoima Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Pakokaasu	Tyhjäkäynnillä	Sallittu	Pakokaasu	Kierroksilla	Sallittu
CO%	0,03		CO%	0,01	
CO2	14,80		CO2	14,60	
HC ppm	3		HC ppm	2	
O2	0,13		O2	0,11	
Lambda			Lambda	1,004	

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	3,2	3,0	6	30 %
Osajärjestelmätestit	7 / 7				Taka-akseli	2,9	2,8	3	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	1,5	1,4	7	70 %

Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyyys (mm)	Vasen	Oikea	
Etuakseli	42,0	46,0	9	100 %	Talvirengas (kitka)	Etuakseli	6,0	6,0
Taka-akseli	70,0	71,0	1	100 %		Taka-akseli	6,0	5,0
					Kesärengas	Etuakseli	4,0	3,0
						Taka-akseli	3,0	2,0

Rengaspaineet (bar)	Vasen	Oikea
Talvirengas (kitka)	Etuakseli 2,8	2,8
	Taka-akseli 2,9	2,8
Kesärengas	Etuakseli	
	Taka-akseli	

1. Ajoneuvon yleistiedot

- | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|-----|---|----------------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit
Asiapaperit, Ei mitään, Katsastettu 12.2.2025 | <input checked="" type="radio"/> | 1.5 | Rekisterimerkinnät | <input checked="" type="radio"/> |
| 1.2 | Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 12.03.2027 | <input type="radio"/> | 1.6 | Rekisterikilpi | <input checked="" type="radio"/> |
| 1.3 | Valmistenumero | <input checked="" type="radio"/> | 1.7 | Huolto
Määräaikaishuolto, Huollon aika, Ajotietokoneen mukaan on huollettu 22.1. 2025. Seuraava huolto on 10/2025 tai 7000km kuluttua tästä hetkestä. | <input checked="" type="radio"/> |
| 1.4 | Valmistajan kilpi | <input checked="" type="radio"/> | 1.8 | Huollon ajankohta | <input type="radio"/> |

2. Moottori ja sen apulaitteet

- | | | | | | |
|-----|---------------|----------------------------------|-----|---|----------------------------------|
| 2.1 | Moottori | <input checked="" type="radio"/> | 2.4 | Latausjärjestelmä | <input checked="" type="radio"/> |
| 2.2 | Käynti | <input checked="" type="radio"/> | 2.5 | Latausjännite
14,8 V | <input type="radio"/> |
| 2.3 | Käynnistyvyys | <input checked="" type="radio"/> | 2.6 | Jäähdytysjärjestelmä | <input checked="" type="radio"/> |
| | | | 2.7 | Jäähdytysnesteen pakkakestävyys
- 43 °C | <input type="radio"/> |

3. Ympäristöhaitat

- | | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------|
| 3.1 | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | <input checked="" type="radio"/> | 3.2 | Dieselmoottorin pakokaasumittaus | <input type="radio"/> |
| | | | 3.3 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | <input checked="" type="radio"/> |

4. Jarrujärjestelmä			
4.1	Käyttöjarru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Seisontajarru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Voimansiirtolaitteet			
5.1	Kytkimen toiminta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Vaihteiston toiminta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Akselistot, pyörät ja jousitus			
6.1	Etuakselisto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Taka-akselisto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ohjauslaitteet			
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Alusta ja kori			
8.1	Kori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Runko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4	Pakoputkisto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valaisimet ja sähkölaitteet			
9.1	Ajovalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	Lähivalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	Kaukovalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4	Etuvalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5	Suuntavalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6	Takavalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.7	Jarruvalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Koeajo ja näkyvyys			
10.1	Koeajo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4	Peilit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5	Muut ikkunat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Muut laitteet ja varusteet			
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2	Kytkenälaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6	Jarrunesteeseen kiehumisaste + 244 °C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7	Jarrupalojen kunto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8	Jarruneste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.9	Jarrulevy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	Veto- ja nivelakselit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4	Vetopyörästön kunto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4	Renkaat ja vanteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varajärjestelmä, Ei ole			
7.2	Ohjausvaihte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.7	Alustan suojaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.8	Alustan suojamuovi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.8	Rekisterikilven valo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.10	Hätävilkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.11	Lisävalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.13	Äänimerkinantolaitte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.14	Akku ja johtimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6	Korin sisustus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.10	Muut mittarit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3	Varoituskolumio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.4	Radio ja audiolaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkin, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.