

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	28.02.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Kaivoksela	Osoite	Vetokuja 2, 01610 Vantaa
Tarkastaja	Anton Saari	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Skoda OCTAVIA RS Farmari (AC) 5ov 1968cm3 A		
Valmistenumero	TMBJK8NX4NY069365	Käyttöönottopäivä	28.02.2022
Matkamittarin lukema	68048km	Käyttövoima	Dieselöljy

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	3,1	2,7	13	30 %	Etuakseli	51,0	49,0	4	30 %
Taka-akseli	2,6	2,2	15	30 %	Taka-akseli	66,0	61,0	8	30 %
Seisontajarru	2,0	1,9	5	70 %					
Urasvyvyys (mm)	Vasen		Oikea		Rengaspaineet (bar)	Vasen		Oikea	
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	8,0	8,0		Talvirengas (nasta)	Etuakseli	2,9	2,9	
	Taka-akseli	8,5	8,5			Taka-akseli	2,8	2,7	
Kesärengas	Etuakseli	3,5	3,5		Kesärengas	Etuakseli			
	Taka-akseli	5,5	5,5			Taka-akseli			

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit		☐	1.5	Rekisterimerkinnät		☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 02.03.2026			1.6	Rekisterikilpi		☐
1.3	Valmistenumero		☐	1.7	Huolto		☐
1.4	Valmistajan kilpi		☐		Määräaikaishuolto, Huollon aika, 16800km tai 540pv kuluttua		
				1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori		☐	2.4	Latausjärjestelmä		☐
2.2	Käynti		☐	2.5	Latausjännite 14,85 V		
2.3	Käynnistyvyys		☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä		☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyyys - 45 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus		☐	3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		☐
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)		☐

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru		☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä		☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti		☐	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + °C		
4.3	Seisontajarru		☐	4.7	Jarrupalojen kunto		☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti		☐	4.8	Jarruneste		☐
				4.9	Jarrulevy		☐

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytkimen toiminta		☐	5.3	Veto- ja nivelakselit		☐
5.2	Vaihteiston toiminta		☐	5.4	Vetopyörästön kunto		☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1	Etuakselisto		☐	6.3	Jousitus ja iskunvaimennus		☐
6.2	Taka-akselisto		☐	6.4	Renkaat ja vanteet		☐

7. Ohjauslaitteet

7.1	Ohjausnivelet ja -tangot		☐	7.2	Ohjausvaihte		☐
-----	--------------------------	---	--------------------------	-----	--------------	---	--------------------------

8. Alusta ja kori							
8.1	Kori	1	☐	8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1	☐
8.2	Runko	1	☐	8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1	☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐	8.7	Alustan suojaus	1	☐
8.4	Pakoputkisto	1	☐	8.8	Alustan suojamuovi	1	☐
9. Valaisimet ja sähkölaitteet							
9.1	Ajovalo	1	☐	9.8	Rekisterikilven valo	1	☐
9.2	Lähivalo	1	☐	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	☐
9.3	Kaukovalo	1	☐	9.10	Hätävilkut	1	☐
9.4	Etuvalo	1	☐	9.11	Lisävalot	1	☐
9.5	Suuntavalot	1	☐	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	☐
9.6	Takavalot	1	☐	9.13	Äänimerkinantolaitte	1	☐
9.7	Jarruvalo	1	☐	9.14	Akku ja johtimet	1	☐
10. Koeajo ja näkyvyys							
10.1	Koeajo	1	☐	10.6	Korin sisustus	1	☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	2	☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐	Muu hallintalaitte, Toiminta virheellinen, ekalla järjestelmässä vika			
10.4	Peilit	1	☐	10.8	Lukkolaitte, luvattoman käytön esto	1	☐
10.5	Muut ikkunat	1	☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	☐
				10.10	Muut mittarit	1	☐
11. Muut laitteet ja varusteet							
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐	11.3	Varoituskolmio	1	☐
11.2	Kytentälaitteet	1	☐	11.4	Radio ja audiolaitteet	1	☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.