

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	13.11.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Tampere-Lielähti	Osoite	Turvesuonkatu 14, 33400 Tampere
Tarkastaja	Janne Myllykallio	Aseman puhelinnumero	075 323 2222

Ajoneuvon merkki	BMW i4 eDrive40 Sedan (AA) 4ov A		
Valmistenumero	WBY71AW04PFN77144	Käyttöönottopäivä	08.11.2022
Matkamittarin lukema	42595km	Käyttövoima	Sähkö

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	3,0	2,8	7	30 %	Etuakseli	53,0	47,0	11	100 %
Taka-akseli	2,9	2,9	0	30 %	Taka-akseli	75,0	74,0	1	100 %
Seisontajarru	1,6	1,6	0	70 %					
Urasvyvyys (mm)	Vasen		Oikea		Rengaspaineet (bar)	Vasen		Oikea	
Talvirengas (kitka)	Etuakseli	7,0	6,0		Talvirengas (kitka)	Etuakseli	2,7	2,7	
	Taka-akseli	7,0	7,0			Taka-akseli	2,7	2,7	
Kesärengas	Etuakseli	3,0	3,0		Kesärengas	Etuakseli			
	Taka-akseli	3,0	3,0			Taka-akseli			

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnot	1	☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 15.11.2027			1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto	1	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	1.8	Huollon ajankohta 17.10.2024		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite 14,8 V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyyys - 43 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)		

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	1	☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometrit						

8. Alusta ja kori				
8.1	Kori	 ☐	8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	
8.2	Runko		8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy	 ☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	 ☐	8.7 Alustan suojaus	 ☐
8.4	Pakoputkisto		8.8 Alustan suojamuovi	 ☐
9. Valaisimet ja sähkölaitteet				
9.1	Ajovalo	 ☐	9.8 Rekisterikilven valo	 ☐
9.2	Lähivalo	 ☐	9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat	 ☐
9.3	Kaukovalo	 ☐	9.10 Hätävilkut	 ☐
9.4	Etuvalo	 ☐	9.11 Lisävalot	 ☐
9.5	Suuntavalot	 ☐	9.12 Muut valot ja valaistut kilvet	 ☐
9.6	Takavalot	 ☐	9.13 Äänimerkinantolaitte	 ☐
9.7	Jarruvalo	 ☐	9.14 Akku ja johtimet	 ☐
10. Koeajo ja näkyvyys				
10.1	Koeajo	 ☐	10.6 Korin sisustus	 ☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	 ☐	10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	 ☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	 ☐	10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto	 ☐
10.4	Peilit	 ☐	10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi	 ☐
10.5	Muut ikkunat	 ☐	10.10 Muut mittarit	 ☐
11. Muut laitteet ja varusteet				
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	 ☐	11.3 Varoituskolmio	 ☐
11.2	Kytkenälaitteet		11.4 Radio ja audiolaitteet	 ☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa