

**Ajoneuvon tiedot**
**Tarkastuskohteet**
**27.05.2026**

Asema A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie Osoite Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa  
 Tarkastaja Veijo Viljanen Aseman puhelinnumero 0753232222

Ajoneuvon merkki Mercedes-Benz CLA 250 e Farmari (AC) 5ov 1332cm3 A  
 Valmistenumero W1K5M8GB5PN403121 Käyttöönottopäivä 25.05.2023  
 Matkamittarin lukema 39107km Käyttövoima Bensiini

**Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa**

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	2,5	2,4	4	30 %
Osajärjestelmätestit	8 / 8				Taka-akseli	1,9	2,1	10	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	1,6	1,6	0	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyyks (mm)		Vasen	Oikea	
Etuakseli	48,0	50,0	4	100 %	Kesären gas	Etuakseli	4,0	3,4	
						Taka-akseli	3,4	3,4	
Taka-akseli	47,0	45,0	4	100 %	Talvirengas (nasta)	Etuakseli	6,0	6,0	
						Taka-akseli	6,5	6,5	
Rengaspaineet (bar)					Vasen		Oikea		
Kesären gas	Etuakseli	2,3		2,3					
	Taka-akseli	2,4		2,3					
Talvirengas (nasta)	Etuakseli								
	Taka-akseli								

**1. Ajoneuvon yleistiedot**

- |   |                                     |                          |  |                                     |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 1.1 Asiapaperit   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.5 Rekisterimerkinnot   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 29.05.2028 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.6 Rekisterikilpi   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.3 Valmistenumero                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.7 Huolto   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 Valmistajan kilpi                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>Määräaikaishuolto, Huollon aika, Seuraava A3 huoltoon 138 päivää , Edessä</b> |                                     |                          |
|   |                                     |                          | 1.8 Huollon ajankohta  |                                     |                          |

**2. Moottori ja sen apulaitteet**

- |                   |                                     |                          |   |                                     |                          |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 2.1 Moottori      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.4 Latausjärjestelmä                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 Käynti        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.5 Latausjännite V                         |                                     |                          |
| 2.3 Käynnistyvyys | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.6 Jäähdytysjärjestelmä                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                   |                                     |                          | 2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 40 °C |                                     |                          |

**3. Ympäristöhaitat**

- |  |                                     |                          |  |                                     |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |                                     |                          | 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**4. Jarrujärjestelmä**

- |                                     |                                     |                          |   |                                     |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 4.1 Käyttöjarru                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + 265 °C |                                     |                          |
| 4.3 Seisontajarru                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.7 Jarrupalojen kunto                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.8 Jarruneste                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                     |                                     |                          | 4.9 Jarrulevy                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**5. Voimansiirtolaitteet**

- |                          |                                     |                          |                           |                                     |                          |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 5.1 Kytkimen toiminta    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.3 Veto- ja nivelakselit | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 Vaihteiston toiminta | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.4 Vetopyörästön kunto   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**6. Akselistot, pyörät ja jousitus**

- 6.1 Etuakselisto
- 6.2 Taka-akselisto

- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus
- 6.4 Renkaat ja vanteet

**Paikkauspullo, Vanhentuu ( \_\_. \_\_. 20\_\_ ), 6/2028, Takana Vanne, Kolhiintunut / naarmuinen, Oikealla takana Vanne, Kolhiintunut / naarmuinen, Vasemmalla edessä**

**7. Ohjauslaitteet**

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot

- 7.2 Ohjausvaihte

**8. Alusta ja kori**

- 8.1 Kori
- 8.2 Runko
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit
- 8.4 Pakoputkisto

- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut
- 8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy
- 8.7 Alustan suojaus
- 8.8 Alustan suojamuovi

**9. Valaisimet ja sähkölaitteet**

- 9.1 Ajovalo
- 9.2 Lähivalo
- 9.3 Kaukovalo
- 9.4 Etuvalo
- 9.5 Suuntavalo
- 9.6 Takavalo
- 9.7 Jarruvalo

- 9.8 Rekisterikilven valo
- 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat
- 9.10 Hätävilkut
- 9.11 Lisävalot
- 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet
- 9.13 Äänimerkinantolaitte
- 9.14 Akku ja johtimet

**10. Koeajo ja näkyvyys**

- 10.1 Koeajo
- 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet
- 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet
- 10.4 Peilit
- 10.5 Muut ikkunat

- 10.6 Korin sisustus
- 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet
- 10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto
- 10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi
- 10.10 Muut mittarit

**11. Muut laitteet ja varusteet**

- 11.1 Turvavyöt ja -varusteet
- 11.2 KytKentälaitteet

- 11.3 Varoituskolmio
- 11.4 Radio ja audiolaitteet

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.