

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	04.02.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Kaivoksela	Osoite	Vetokuja 2, 01610 Vantaa
Tarkastaja	Anton Saari	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Skoda ENYAQ 80X Farmari (AC) 5ov A	Käyttöönottopäivä	15.12.2023
Valmistenumero	TMBLE7NY1PF091549	Käyttövoima	Sähkö
Matkamittarin lukema	24932km		

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	4,3	4,1	5	30 %	Etuakseli	62,0	64,0	3	30 %
Taka-akseli	4,4	4,2	5	30 %	Taka-akseli	73,0	72,0	1	30 %
Seisontajarru	4,3	4,3	0	70 %					
Urasvyvyys (mm)	Vasen	Oikea			Rengaspaineet (bar)	Vasen	Oikea		
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	7,5	7,5		Talvirengas (nasta)	Etuakseli	2,5	2,5	
	Taka-akseli	7,0	7,0			Taka-akseli	2,5	2,5	
Kesärengas	Etuakseli	5,5	5,5		Kesärengas	Etuakseli			
	Taka-akseli	5,5	5,5			Taka-akseli			

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit		☐	1.5	Rekisterimerkinnät		☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 15.12.2027			1.6	Rekisterikilpi		☐
1.3	Valmistenumero		☐	1.7	Huolto		☐
1.4	Valmistajan kilpi		☐		Määräaikaishuolto, Huollon aika, Seuraava huolto 31pv päästä		
				1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori		☐	2.4	Latausjärjestelmä		☐
2.2	Käynti		☐	2.5	Latausjännite V		
2.3	Käynnistyvyys		☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä		☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyyys - 45 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus		☐	3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		☐
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)		☐

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru		☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä		☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti		☐	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + °C		
4.3	Seisontajarru		☐	4.7	Jarrupalojen kunto		☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti		☐	4.8	Jarruneste		☐
				4.9	Jarrulevy		☐

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytkimen toiminta		☐	5.3	Veto- ja nivelakselit		☐
5.2	Vaihteiston toiminta		☐	5.4	Vetopyörästön kunto		☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1	Etuakselisto		☐	6.3	Jousitus ja iskunvaimennus		☐
6.2	Taka-akselisto		☐	6.4	Renkaat ja vanteet		☐

7. Ohjauslaitteet

7.1	Ohjausnivelet ja -tangot		☐	7.2	Ohjausvaihte		☐
-----	--------------------------	---	--------------------------	-----	--------------	---	--------------------------

8.	Alusta ja kori					
8.1	Kori	1		8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1
8.2	Runko	1		8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1		8.7	Alustan suojaus	1
8.4	Pakoputkisto	1		8.8	Alustan suojamuovi	1
9.	Valaisimet ja sähkölaitteet					
9.1	Ajovalo	1		9.8	Rekisterikilven valo	1
9.2	Lähivalo	1		9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1
9.3	Kaukovalo	1		9.10	Hätävilkut	1
9.4	Etuvvalo	1		9.11	Lisävalot	1
9.5	Suuntavalo	1		9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1
9.6	Takavalo	1		9.13	Äänimerkinantolaitte	1
9.7	Jarruvvalo	1		9.14	Akku ja johtimet	1
10.	Koeajo ja näkyvyys					
10.1	Koeajo	1		10.6	Korin sisustus	1
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1		10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1		10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1
10.4	Peilit	1		10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1
10.5	Muut ikkunat	1		10.10	Muut mittarit	1
11.	Muut laitteet ja varusteet					
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1		11.3	Varoituskolmio	1
11.2	Kytkenälaitteet	1		11.4	Radio ja audiolaitteet	1

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.