

Ajoneuvon tiedot

Tarkastuskohteet

26.05.2026

Asema A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie Osoite Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
 Tarkastaja Arto Savenius Aseman puhelinnumero 0753232222

Ajoneuvon merkki Volvo XC40 Farmari (AC) 5ov
 Valmistenumero YV1XZERR0R2314519 Käyttöönottopäivä 19.01.2024
 Matkamittarin lukema 74987km Käyttövoima Sähkö

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Seuraava huolto 17877km/566 päivän kuluessa.

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	3,0	3,0	0	30 %	Etuakseli	47,0	37,0	21	100 %
Taka-akseli	3,4	3,2	6	30 %	Taka-akseli	52,0	48,0	8	100 %
Seisontajarru	1,4	1,4	0	70 %					
Urasyvyys (mm)	Vasen		Oikea	Rengaspaineet (bar)	Vasen		Oikea		
Talvirengas (kitka)	Etuakseli	5,0	5,0	Talvirengas (kitka)	Etuakseli	2,7	2,7		
	Taka-akseli	2,5	2,0		Taka-akseli	2,7	2,7		
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	8,0	7,5	Talvirengas (nasta)	Etuakseli				
	Taka-akseli	8,5	8,5		Taka-akseli				

1. Ajoneuvon yleistiedot

- | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit | 1 | <input type="checkbox"/> | 1.5 | Rekisterimerkinnät | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.2 | Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 19.01.2028 | | | 1.6 | Rekisterikilpi | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.3 | Valmistenumero | 1 | <input type="checkbox"/> | 1.7 | Huolto | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 | Valmistajan kilpi | 1 | <input type="checkbox"/> | 1.8 | Huollon ajankohta | | |

2. Moottori ja sen apulaitteet

- | | | | | | | | |
|-----|---------------|--------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 2.1 | Moottori | 1 | <input type="checkbox"/> | 2.4 | Latausjärjestelmä | | |
| 2.2 | Käynti | | | 2.5 | Latausjännite V | | |
| 2.3 | Käynnistyvyys | | | 2.6 | Jäähdytysjärjestelmä | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | | | 2.7 | Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - °C | | |

3. Ympäristöhaitat

- | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|-----|------------------------------------|--|--|
| 3.1 | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | | | 3.2 | Dieselmootorin pakokaasumittaus | | |
| | | | | 3.3 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | | |

4. Jarrujärjestelmä

- | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 4.1 | Käyttöjarru | 1 | <input type="checkbox"/> | 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 | Käyttöjarrun dynamometritesti | 1 | <input type="checkbox"/> | 4.6 | Jarrunesteen kiehumispiste + °C | | |
| 4.3 | Seisontajarru | 1 | <input type="checkbox"/> | 4.7 | Jarrupalojen kunto | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti | 1 | <input type="checkbox"/> | 4.8 | Jarruneste | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | | | 4.9 | Jarrulevy | 1 | <input type="checkbox"/> |

5. Voimansiirtolaitteet

- | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|--|-----|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 5.1 | Kytkimen toiminta | | | 5.3 | Veto- ja nivelakselit | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 | Vaihteiston toiminta | | | 5.4 | Vetopyörästön kunto | 1 | <input type="checkbox"/> |

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- | | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 | Etuakselisto | 1 | <input type="checkbox"/> | 6.3 | Jousitus ja iskunvaimennus | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 | Taka-akselisto | 1 | <input type="checkbox"/> | 6.4 | Renkaat ja vanteet | 2 | <input type="checkbox"/> |

Renkas (kesä), Urasyvyys 1,6 - 4,0 mm, tarkkaile renkaita, Allseason-kitkarenkaat.

Paikkauspullo, Päivämäärä, w08-2029, Edessä

7. Ohjauslaitteet			
7.1 Ohjausnivelet ja -tangot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Alusta ja kori			
8.1 Kori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.2 Runko			
8.3 Akseliston kiinnityspalkit			
8.4 Pakoputkisto			
			7.2 Ohjausvaihte
			<input checked="" type="checkbox"/>
			8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut
			8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy
			<input checked="" type="checkbox"/>
			8.7 Alustan suojaus
			<input checked="" type="checkbox"/>
			8.8 Alustan suojamuovi
			<input checked="" type="checkbox"/>
9. Valaisimet ja sähkölaitteet			
9.1 Ajovalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.2 Lähivalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3 Kaukovalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.4 Etuvalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.5 Suuntavalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.6 Takavalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.7 Jarruvalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			9.8 Rekisterikilven valo
			<input checked="" type="checkbox"/>
			9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat
			<input checked="" type="checkbox"/>
			9.10 Hätävilkut
			<input checked="" type="checkbox"/>
			9.11 Lisävalot
			<input checked="" type="checkbox"/>
			9.12 Muut valot ja valaistut kilvet
			<input checked="" type="checkbox"/>
			9.13 Äänimerkinantolaite
			<input checked="" type="checkbox"/>
			9.14 Akku ja johtimet
			<input checked="" type="checkbox"/>
10. Koeajo ja näkyvyys			
10.1 Koeajo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.4 Peilit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.5 Muut ikkunat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			10.6 Korin sisustus
			<input checked="" type="checkbox"/>
			10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaiset
			<input checked="" type="checkbox"/>
			10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto
			<input checked="" type="checkbox"/>
			10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi
			<input checked="" type="checkbox"/>
			10.10 Muut mittarit
			<input checked="" type="checkbox"/>
11. Muut laitteet ja varusteet			
11.1 Turvavyöt ja -varusteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.2 Kytkenälaitteet			
			11.3 Varoituskolmio
			<input checked="" type="checkbox"/>
			11.4 Radio ja audiolaitteet
			<input checked="" type="checkbox"/>

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkin, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.