

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	05.03.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Airport	Osoite	Ohtolankatu 10, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Jarmo Pirilä	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	BMW 330e xDrive Farmari (AC) 4ov 1998cm3 A		
Valmistenumero	WBA6N7101NFM49935	Käyttöönottopäivä	28.02.2022
Matkamittarin lukema	23603km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Seuraava huolto 1/2026. (23000km jäljellä.)

OBD-järjestelmän tarkastus				
Mil-valo	Pois päältä			
Osajärjestelmätestit	1 / 1			
Vikakoodien määrä	0			
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	60,0	63,0	5	100 %
Taka-akseli	60,0	65,0	8	100 %
Rengaspaineet (bar)			Vasen	Oikea
Talvirengas (kitka)	Etuakseli	2,2		2,3
	Taka-akseli	2,7		2,7
Kesärengas	Etuakseli			
	Taka-akseli			

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	2,1	2,0	5	30 %
Taka-akseli	2,9	2,7	7	30 %
Seisontajarru	2,5	2,1	16	70 %
Urasyyvyys (mm)			Vasen	Oikea
Talvirengas (kitka)	Etuakseli	7,0		7,0
	Taka-akseli	7,0		7,0
Kesärengas	Etuakseli	5,0		5,0
	Taka-akseli	5,0		5,0

1. Ajoneuvon yleistiedot

- | | | | |
|-----|--|---|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit | 1 | ☐ |
| 1.2 | Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään
05.03.2027 | 1 | ☐ |
| 1.3 | Valmistenumero | 1 | ☐ |
| 1.4 | Valmistajan kilpi | 1 | ☐ |

- | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--------------------------|
| 1.5 | Rekisterimerkinnät | 1 | ☐ |
| 1.6 | Rekisterikilpi | 1 | ☐ |
| 1.7 | Huolto | 1 | ☐ |
| 1.8 | Huollon ajankohta
30.01.2025 | 1 | ☐ |

2. Moottori ja sen apulaitteet

- | | | | |
|-----|---------------|---|--------------------------|
| 2.1 | Moottori | 1 | ☐ |
| 2.2 | Käynti | 1 | ☐ |
| 2.3 | Käynnistyvyys | 1 | ☐ |

- | | | | |
|-----|--|---|--------------------------|
| 2.4 | Latausjärjestelmä | 1 | ☐ |
| 2.5 | Latausjännite
15 V | | |
| 2.6 | Jäähdytysjärjestelmä | 1 | ☐ |
| 2.7 | Jäähdytysnesteen pakkakestävyys
- 42 °C | | |

3. Ympäristöhaitat

- | | | | |
|-----|------------------------------------|---|--------------------------|
| 3.1 | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | | |
| 3.2 | Dieselmootorin pakokaasumittaus | | |
| 3.3 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | 1 | ☐ |

4. Jarrujärjestelmä

- | | | | |
|-----|--|---|--------------------------|
| 4.1 | Käyttöjarru | 1 | ☐ |
| 4.2 | Käyttöjarrun dynamometritesti | 1 | ☐ |
| 4.3 | Seisontajarru | 1 | ☐ |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti | 1 | ☐ |
| 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä | 1 | ☐ |
| 4.6 | Jarrunesteen kiehumispiste
+ 254 °C | | |
| 4.7 | Jarrupalojen kunto | 1 | ☐ |
| 4.8 | Jarruneste | 1 | ☐ |
| 4.9 | Jarrulevy | 1 | ☐ |

5.	Voimansiirtolaitteet					
5.1	Kytkimen toiminta			5.3	Veto- ja nivelakselit	1 ☐
5.2	Vaihteiston toiminta	1 ☐		5.4	Vetopyörästön kunto	1 ☐
6.	Akselistot, pyörät ja jousitus					
6.1	Etuakselisto	1 ☐		6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1 ☐
6.2	Taka-akselisto	1 ☐		6.4	Renkaat ja vanteet	1 ☐
7.	Ohjauslaitteet					
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1 ☐		7.2	Ohjausvaihide	1 ☐
8.	Alusta ja kori					
8.1	Kori	1 ☐		8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1 ☐
8.2	Runko			8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1 ☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1 ☐		8.7	Alustan suojaus	1 ☐
8.4	Pakoputkisto	1 ☐		8.8	Alustan suojamuovi	1 ☐
9.	Valaisimet ja sähkölaitteet					
9.1	Ajovalo	1 ☐		9.8	Rekisterikilven valo	1 ☐
9.2	Lähivalo	1 ☐		9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1 ☐
9.3	Kaukovalo	1 ☐		9.10	Hätävilkut	1 ☐
9.4	Etuvalo	1 ☐		9.11	Lisävalot	1 ☐
9.5	Suuntavalot	1 ☐		9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1 ☐
9.6	Takavalot	1 ☐		9.13	Äänimerkinantolaitte	1 ☐
9.7	Jarruvalo	1 ☐		9.14	Akku ja johtimet	1 ☐
10.	Koeajo ja näkyvyys					
10.1	Koeajo	1 ☐		10.6	Korin sisustus	1 ☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1 ☐		10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1 ☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1 ☐		10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1 ☐
10.4	Peilit	1 ☐		10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1 ☐
10.5	Muut ikkunat	1 ☐		10.10	Muut mittarit	1 ☐
11.	Muut laitteet ja varusteet					
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1 ☐		11.3	Varoituskolmio	1 ☐
11.2	Kytkenälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet	1 ☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.