

**Ajoneuvon tiedot**
**Tarkastuskohteet**
**22.04.2026**

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Arto Savenius	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Mini Countryman Cooper SE ALL4 Farmari (AC) 4ov 1499cm3 A		
Valmistenumero	WMW21BS03P3P85957	Käyttöönottopäivä	25.11.2022
Matkamittarin lukema	28666km	Käyttövoima	Bensiini

**Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa**
**Lisätiedot**

Alustan, akseliston ja korin osia uusittu vasemmalle eteen. Toisia renkaita ei ole kydyissä.

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	2,6	2,0	23	30 %
Osajärjestelmätestit	5 / 7				Taka-akseli	2,5	2,5	0	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	2,3	2,3	0	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyyys (mm)			Vasen	Oikea
Etuakseli	61,0	55,0	10	100 %	Talvirengas (kitka)		Etuakseli	8,0	8,0
Taka-akseli	69,0	63,0	9	100 %			Taka-akseli	6,0	6,0
Rengaspaineet (bar)		Vasen		Oikea					
Talvirengas (kitka)		Etuakseli		2,7	2,5				
		Taka-akseli		2,6	1,7				

**1. Ajoneuvon yleistiedot**

- 1.1 Asiapaperit 3   
**Huolto, Huolto tekemättä, Öljyn- ja jarrunesteen vaihto ylittynyt.**  
1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään **24.04.2028**  
1.3 Valmistenumero 1   
1.4 Valmistajan kilpi 1

- 1.5 Rekisterimerkinnät 1   
1.6 Rekisterikilpi 1   
1.7 Huolto  
1.8 Huollon ajankohta

**2. Moottori ja sen apulaitteet**

- 2.1 Moottori 1   
2.2 Käynti 1   
2.3 Käynnistyvyys 1

- 2.4 Latausjärjestelmä 1   
2.5 Latausjännite V  
2.6 Jäähdytysjärjestelmä 1   
2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 45 °C

**3. Ympäristöhaitat**

- 3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus

- 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus  
3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

**4. Jarrujärjestelmä**

- 4.1 Käyttöjarru 1   
4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti 1   
4.3 Seisontajarru 1   
4.4 Seisontajarrun dynamometritesti 1

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä 1   
4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + °C  
4.7 Jarrupalojen kunto 1   
4.8 Jarruneste  
4.9 Jarrulevy 1

**5. Voimansiirtolaitteet**

- 5.1 Kytkimen toiminta 1   
5.2 Vaihteiston toiminta 1

- 5.3 Veto- ja nivelakselit 1   
5.4 Vetopyörästäön kunto 1

**6. Akselistot, pyörät ja jousitus**

- 6.1 Etuakselisto 1   
6.2 Taka-akselisto 1

- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus 1   
6.4 Renkaat ja vanteet 1

<b>7.</b>	<b>Ohjauslaitteet</b>		
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8.</b>	<b>Alusta ja kori</b>		
8.1	Kori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Runko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4	Pakoputkisto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9.</b>	<b>Valaisimet ja sähkölaitteet</b>		
9.1	Ajovalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	Läihivalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	Kaukovalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4	Etuvvalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5	Suuntavalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6	Takavalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.7	Jarruvvalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10.</b>	<b>Koeajo ja näkyvyys</b>		
10.1	Koeajo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4	Peilit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5	Muut ikkunat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>11.</b>	<b>Muut laitteet ja varusteet</b>		
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2	Kytkenälaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	Ohjausvaihte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.7	Alustan suojaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.8	Alustan suojamuovi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.8	Rekisterikilven valo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.10	Hätävilkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.11	Lisävalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.13	Äänimerkinantolaitte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.14	Akku ja johtimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6	Korin sisustus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.10	Muut mittarit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3	Varoituskolmio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.4	Radio ja audiolaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyuden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.