

Ajoneuvon tiedot

Tarkastuskohteet

05.06.2026

| | | | |
|------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Asema | A-Katsastus Tampere-Lielähti | Osoite | Turvesuonkatu 14, 33400 Tampere |
| Tarkastaja | Janne Myllykallio | Aseman puhelinnumero | 075 323 2222 |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| Ajoneuvon merkki | Volvo XC40 Farmari (AC) 5ov | | |
| Valmistenumero | YV1XZEFV1P2104395 | Käyttöönottopäivä | 30.05.2023 |
| Matkamittarin lukema | 41242km | Käyttövoima | Sähkö |

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

| Käyttöjarrut | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu | Iskunvaimentimet | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
|---------------------|-------------|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-----|----------|
| Etuakseli | 2,8 | 2,7 | 4 | 30 % | Etuakseli | 60,0 | 56,0 | 7 | 100 % |
| Taka-akseli | 2,6 | 2,4 | 8 | 30 % | Taka-akseli | 54,0 | 50,0 | 7 | 100 % |
| Urasyyvyys (mm) | Vasen | | Oikea | Rengaspaineet (bar) | Vasen | | Oikea | | |
| Kesärengas | Etuakseli | 5,0 | 5,0 | Kesärengas | Etuakseli | 2,7 | 2,7 | | |
| | Taka-akseli | 6,0 | 6,0 | | Taka-akseli | 2,7 | 2,7 | | |
| Talvirengas (kitka) | Etuakseli | 7,0 | 7,0 | Talvirengas (kitka) | Etuakseli | | | | |
| | Taka-akseli | 8,0 | 8,0 | | Taka-akseli | | | | |

1. Ajoneuvon yleistiedot

| | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|-----|--|-------------------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit | <input checked="" type="checkbox"/> | 1.5 | Rekisterimerkinnät | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.2 | Seuraava määräaikaikaskatsastus viimeistään 05.06.2028 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1.6 | Rekisterikilpi | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.3 | Valmistenumero | <input checked="" type="checkbox"/> | 1.7 | Huolto | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.4 | Valmistajan kilpi | <input checked="" type="checkbox"/> | 1.8 | Määräaikaishuolto, Huollon aika, Seuraava huolto 328 pv / 18175 km Huollon ajankohta | |

2. Moottori ja sen apulaitteet

| | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------------|-----|---|-------------------------------------|
| 2.1 | Moottori | | 2.4 | Latausjärjestelmä | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.2 | Käynti | | 2.5 | Latausjännite 15,2 V | |
| 2.3 | Käynnistyvyys | <input checked="" type="checkbox"/> | 2.6 | Jäähdytysjärjestelmä | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | 2.7 | Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - °C | |

3. Ympäristöhaitat

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|-----|------------------------------------|--|
| 3.1 | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | | 3.2 | Dieselmootorin pakokaasumittaus | |
| | | | 3.3 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | |

4. Jarrujärjestelmä

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------|
| 4.1 | Käyttöjarru | <input checked="" type="checkbox"/> | 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.2 | Käyttöjarrun dynamometritesti | <input checked="" type="checkbox"/> | 4.6 | Jarrunesteen kiehumispiste + °C | |
| 4.3 | Seisontajarru | <input checked="" type="checkbox"/> | 4.7 | Jarrupalojen kunto | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti | <input checked="" type="checkbox"/> | 4.8 | Jarruneste | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | 4.9 | Jarrulevy | <input checked="" type="checkbox"/> |

5. Voimansiirtolaitteet

| | | | | | |
|-----|----------------------|-------------------------------------|-----|-----------------------|-------------------------------------|
| 5.1 | Kytkimen toiminta | | 5.3 | Veto- ja nivelakselit | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.2 | Vaihteiston toiminta | <input checked="" type="checkbox"/> | 5.4 | Vetopyörästön kunto | <input checked="" type="checkbox"/> |

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

| | | | | | |
|-----|----------------|-------------------------------------|-----|--|-------------------------------------|
| 6.1 | Etuakselisto | <input checked="" type="checkbox"/> | 6.3 | Jousitus ja iskunvaimennus | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.2 | Taka-akselisto | <input checked="" type="checkbox"/> | 6.4 | Renkaat ja vanteet Varajärjestelmä, Ei ole | <input checked="" type="checkbox"/> |

7. Ohjauslaitteet

| | | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------|
| 7.1 | Ohjausnivelet ja -tangot | <input checked="" type="checkbox"/> | 7.2 | Ohjausvaihe | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----|--------------------------|-------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------|---|
| 8. | Alusta ja kori | | | | |
| 8.1 | Kori | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.5 | Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut |
| 8.2 | Runko | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.6 | Alustan kotelot ja pohjalevy |
| 8.3 | Akseliston kiinnityspalkit | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.7 | Alustan suojaus |
| 8.4 | Pakoputkisto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.8 | Alustan suojamuovi |
| 9. | Valaisimet ja sähkölaitteet | | | | |
| 9.1 | Ajovalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.8 | Rekisterikilven valo |
| 9.2 | Lähivalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.9 | Heijastin ja heijastavat pinnat |
| 9.3 | Kaukovalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.10 | Hätävilkut |
| 9.4 | Etuvvalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.11 | Lisävalot |
| 9.5 | Suuntavalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.12 | Muut valot ja valaistut kilvet |
| 9.6 | Takavalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.13 | Äänimerkinantolaite |
| 9.7 | Jarruvvalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.14 | Akku ja johtimet |
| 10. | Koeajo ja näkyvyys | | | | |
| 10.1 | Koeajo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.6 | Korin sisustus |
| 10.2 | Tuulilasi ja puhdistuslaitteet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.7 | Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet |
| 10.3 | Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.8 | Lukkolaite, luvattoman käytön esto |
| 10.4 | Peilit | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.9 | Nopeusmittari ja ajopiirturi |
| 10.5 | Muut ikkunat | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.10 | Muut mittarit |
| 11. | Muut laitteet ja varusteet | | | | |
| 11.1 | Turvavyöt ja -varusteet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11.3 | Varoituskolmio |
| 11.2 | Kytkenälaitteet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11.4 | Radio ja audiolaitteet |

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.