

**Ajoneuvon tiedot**
**Tarkastuskohteet**
**04.06.2026**

Asema	A-Katsastus Tampere-Lielähti	Osoite	Turvesuonkatu 14, 33400 Tampere
Tarkastaja	Janne Myllykallio	Aseman puhelinnumero	075 323 2222

Ajoneuvon merkki	Volvo XC40 Farmari (AC) 5ov		
Valmistenumero	YV1XZEHR8R2277298	Käyttöönottopäivä	21.11.2023
Matkamittarin lukema	49868km	Käyttövoima	Sähkö

**Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa**

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	2,8	3,0	7	30 %	Etuakseli	53,0	48,0	9	100 %
Taka-akseli	2,6	2,7	4	30 %	Taka-akseli	54,0	53,0	2	100 %
Urasvyvyys (mm)	Vasen		Oikea	Rengaspaineet (bar)	Vasen		Oikea		
Kesärengas	Etuakseli	6,0	6,0	Kesärengas	Etuakseli	2,9	3,0		
	Taka-akseli	5,0	5,0		Taka-akseli	2,9	2,9		
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	7,0	7,0	Talvirengas (nasta)	Etuakseli				
	Taka-akseli	8,0	8,0		Taka-akseli				

**1. Ajoneuvon yleistiedot**

- |     |  |   |   |                    |   |
|-----|--|---|---|--------------------|---|
| 1.1 | Asiapaperit  | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> | 1.5   | Rekisterimerkinnot | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> |
| 1.2 | Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään<br>22.11.2027 | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> | 1.6   | Rekisterikilpi     | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> |
| 1.3 | Valmistenumero   | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> | 1.7   | Huolto             | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> |
| 1.4 | Valmistajan kilpi                                      | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> | <b>Määräaikaishuolto, Huollon aika, Seuraava huolto 341 pv / 11074 km</b> |                    |   |
|     |  |   | 1.8   | Huollon ajankohta  |   |

**2. Moottori ja sen apulaitteet**

- |     |               |   |     |   |   |
|-----|---------------|---|-----|---|---|
| 2.1 | Moottori      |   | 2.4 | Latausjärjestelmä                       | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> |
| 2.2 | Käynti        |   | 2.5 | Latausjännite<br>15,2 V                 |   |
| 2.3 | Käynnistyvyys | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> | 2.6 | Jäähdytysjärjestelmä                    | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> |
|     |               |   | 2.7 | Jäähdytysnesteen pakkakestävyys<br>- °C |   |

**3. Ympäristöhaitat**

- |     |                                    |  |     |                                    |  |
|-----|------------------------------------|--|-----|------------------------------------|--|
| 3.1 | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus |  | 3.2 | Dieselmootorin pakokaasumittaus    |  |
|     |                                    |  | 3.3 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |  |

**4. Jarrujärjestelmä**

- |     |                                 |   |     |                                    |   |
|-----|---------------------------------|---|-----|------------------------------------|---|
| 4.1 | Käyttöjarru                     | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> | 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä            | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> |
| 4.2 | Käyttöjarrun dynamometritesti   | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> | 4.6 | Jarrunesteen kiehumispiste<br>+ °C |   |
| 4.3 | Seisontajarru                   | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> | 4.7 | Jarrupalojen kunto                 | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> | 4.8 | Jarruneste                         | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> |
|     |                                 |   | 4.9 | Jarrulevy                          | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> |

**5. Voimansiirtolaitteet**

- |     |                      |   |     |                       |   |
|-----|----------------------|---|-----|-----------------------|---|
| 5.1 | Kytkimen toiminta    |   | 5.3 | Veto- ja nivelakselit | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> |
| 5.2 | Vaihteiston toiminta | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> | 5.4 | Vetopyörästön kunto   | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> |

**6. Akselistot, pyörät ja jousitus**

- |     |                |   |     |  |   |
|-----|----------------|---|-----|--|---|
| 6.1 | Etuakselisto   | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> | 6.3 | Jousitus ja iskunvaimennus                           | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> |
| 6.2 | Taka-akselisto | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> | 6.4 | Renkaat ja vanteet<br><b>Varajärjestelmä, Ei ole</b> | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> |

**7. Ohjauslaitteet**

- |     |                          |   |     |              |   |
|-----|--------------------------|---|-----|--------------|---|
| 7.1 | Ohjausnivelet ja -tangot | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> | 7.2 | Ohjausvaihte | <span style="color: green;">1</span> <input type="checkbox"/> |
|-----|--------------------------|---|-----|--------------|---|

<b>8.</b>	<b>Alusta ja kori</b>				
8.1	Kori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut
8.2	Runko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.7	Alustan suojaus
8.4	Pakoputkisto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.8	Alustan suojamuovi
<b>9.</b>	<b>Valaisimet ja sähkölaitteet</b>				
9.1	Ajovalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.8	Rekisterikilven valo
9.2	Lähivalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat
9.3	Kaukovalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.10	Hätävilkut
9.4	Etuvalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.11	Lisävalot
9.5	Suuntavalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet
9.6	Takavalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.13	Äänimerkinantolaite
9.7	Jarruvalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.14	Akku ja johtimet
<b>10.</b>	<b>Koeajo ja näkyvyys</b>				
10.1	Koeajo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.6	Korin sisustus
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto
10.4	Peilit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi
10.5	Muut ikkunat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.10	Muut mittarit
<b>11.</b>	<b>Muut laitteet ja varusteet</b>				
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.3	Varoituskolmio
11.2	Kytkenälaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.4	Radio ja audiolaitteet

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvioitu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkin, on arvioitu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.