

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	15.08.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Arto Savenius	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Volvo EX30 Farmari (AC) 5ov		
Valmistenumero	YV12ZEK90RS029064	Käyttöönottopäivä	27.05.2024
Matkamittarin lukema	34572km	Käyttövoima	Sähkö

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Seuraava huolto 558 päivän kuluessa. Paikkapullo 8/2030. Talvirenkaita ei ole kyydissä.

Käyttäjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	3,0	3,0	0	30 %	Etuakseli	61,0	52,0	15	100 %
Taka-akseli	3,0	3,0	0	30 %	Taka-akseli	52,0	50,0	4	100 %
Seisontajarru	2,0	2,0	0	70 %					
Urasyvyys (mm)		Vasen	Oikea		Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea	
Kesärengas	Etuakseli	4,5	4,5		Kesärengas	Etuakseli	2,6	2,7	
	Taka-akseli	5,0	5,0			Taka-akseli	2,6	2,7	

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnät	1	☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 29.05.2028			1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto	1	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä		
2.2	Käynti			2.5	Latausjännite V		
2.3	Käynnistyvyys			2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 43 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)		

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttäjarru	1	☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.2	Käyttäjarrun dynamometritesti	1	☐	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 229 °C		
4.3	Seisontajarru	1	☐	4.7	Jarrupalojen kunto	1	☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1	☐	4.8	Jarruneste	1	☐
				4.9	Jarrulevy	1	☐

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytkimen toiminta			5.3	Veto- ja nivelakselit	1	☐
5.2	Vaihteiston toiminta			5.4	Vetopyörästön kunto		

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1	Etuakselisto	1	☐	6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1	☐
6.2	Taka-akselisto	1	☐	6.4	Renkaat ja vanteet	1	☐

7. Ohjauslaitteet

7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐	7.2	Ohjausvaihde	1	☐
-----	--------------------------	---	--------------------------	-----	--------------	---	--------------------------

8.	Alusta ja kori								
8.1	Kori	1	☐	8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut				
8.2	Runko			8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1	☐		
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐	8.7	Alustan suojaus	1	☐		
8.4	Pakoputkisto			8.8	Alustan suojamuovi	1	☐		
9.	Valaisimet ja sähkölaitteet								
9.1	Ajovalo	1	☐	9.8	Rekisterikilven valo	1	☐		
9.2	Lähivalo	1	☐	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	☐		
9.3	Kaukovalo	1	☐	9.10	Hätävilkut	1	☐		
9.4	Etuvalo	1	☐	9.11	Lisävalot	1	☐		
9.5	Suuntavalot	1	☐	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	☐		
9.6	Takavalot	1	☐	9.13	Äänimerkinantolaitteet	1	☐		
9.7	Jarruvalo	1	☐	9.14	Akku ja johtimet	1	☐		
10.	Koeajo ja näkyvyys								
10.1	Koeajo	1	☐	10.6	Korin sisustus	2	☐		
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐		Istuin, Verhoilu rikki, Vasemmalla edessä				
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1	☐		
10.4	Peilit	1	☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	☐		
10.5	Muut ikkunat	1	☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	☐		
				10.10	Muut mittarit	1	☐		
11.	Muut laitteet ja varusteet								
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐	11.3	Varoituskolmio	1	☐		
11.2	Kytkenälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet	1	☐		

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.