

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	21.07.2026
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Tampere-Lielähti	Osoite	Turvesuonkatu 14, 33400 Tampere
Tarkastaja	Janne Salo	Aseman puhelinnumero	075 323 2222

Ajoneuvon merkki	Volvo XC40 Farmari (AC) 5ov		
Valmistenumero	YV1XZEDVEM2502657	Käyttöönottopäivä	11.01.2021
Matkamittarin lukema	71337km	Käyttövoima	Sähkö

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	3,7	3,5	5	30 %	Etuakseli	52,0	51,0	2	100 %
Taka-akseli	4,0	3,6	10	30 %	Taka-akseli	62,0	64,0	3	100 %
Seisontajarru	0,9	0,9	0	70 %					
Urasyvyyks (mm)		Vasen	Oikea		Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea	
Kesärengas	Etuakseli	7,0	7,0		Kesärengas	Etuakseli	2,9	2,8	
	Taka-akseli	8,0	8,0			Taka-akseli	2,9	2,7	

1. Ajoneuvon yleistiedot

- | | |
|--|--|
| <p>1.1 Asiapaperit
Asiapaperit, Ei mitään, Katsastettu 17.7.2026</p> <p>1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 17.07.2028</p> <p>1.3 Valmistenumero</p> <p>1.4 Valmistajan kilpi</p> | <p>1.5 Rekisterimerkinnät</p> <p>1.6 Rekisterikilpi</p> <p>1.7 Huolto
Määräaikaishuolto, Huollon aika, Huoltokirjan mukaan on huollettu 59741km / 10.7.2025. Seuraava määräaikaishuolto on 30000km tai 24kk edellisestä.</p> <p>1.8 Huollon ajankohta</p> |
|--|--|

2. Moottori ja sen apulaitteet

- | | |
|--|--|
| <p>2.1 Moottori</p> <p>2.2 Käynti</p> <p>2.3 Käynnistyvyys</p> | <p>2.4 Latausjärjestelmä</p> <p>2.5 Latausjännite
V</p> <p>2.6 Jäähdytysjärjestelmä</p> <p>2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyyys
- °C</p> |
|--|--|

3. Ympäristöhaitat

- | | |
|---|--|
| <p>3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus</p> | <p>3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus</p> <p>3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)</p> |
|---|--|

4. Jarrujärjestelmä

- | | |
|---|--|
| <p>4.1 Käyttöjarru</p> <p>4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti</p> <p>4.3 Seisontajarru</p> <p>4.4 Seisontajarrun dynamometritesti</p> | <p>4.5 Ajonvakautusjärjestelmä</p> <p>4.6 Jarrunesteen kiehumispiste
+ 217 °C</p> <p>4.7 Jarrupalojen kunto</p> <p>4.8 Jarruneste</p> <p>4.9 Jarrulevy</p> |
|---|--|

5. Voimansiirtolaitteet

- | | |
|--|--|
| <p>5.1 Kytkimen toiminta</p> <p>5.2 Vaihteiston toiminta</p> | <p>5.3 Veto- ja nivelakselit</p> <p>5.4 Vetopyörästäön kunto</p> |
|--|--|

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- | | |
|---|---|
| <p>6.1 Etuakselisto</p> <p>6.2 Taka-akselisto</p> | <p>6.3 Jousitus ja iskunvaimennus</p> <p>6.4 Renkaat ja vanteet
Paikkauspullo, Viimeinen käyttöpäivä umpeutunut, 45 / 2025</p> |
|---|---|

7. Ohjauslaitteet

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <p>7.1 Ohjausnivelet ja -tangot</p> | <p>7.2 Ohjausvaihde</p> |
|-------------------------------------|-------------------------|

8.	Alusta ja kori				
8.1	Kori	1	8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	
8.2	Runko	1	8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	8.7	Alustan suojaus	1
8.4	Pakoputkisto		8.8	Alustan suojamuovi	1
9.	Valaisimet ja sähkölaitteet				
9.1	Ajovalo	1	9.8	Rekisterikilven valo	1
9.2	Lähivalo	1	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1
9.3	Kaukovalo	1	9.10	Hätävilkut	1
9.4	Etuvalo	1	9.11	Lisävalot	1
9.5	Suuntavalot	1	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1
9.6	Takavalot	1	9.13	Äänimerkinantolaitte	1
9.7	Jarruvalo	1	9.14	Akku ja johtimet	1
10.	Koeajo ja näkyvyys				
10.1	Koeajo	1	10.6	Korin sisustus	1
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1
10.4	Peilit	1	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1
10.5	Muut ikkunat	1	10.10	Muut mittarit	1
11.	Muut laitteet ja varusteet				
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	11.3	Varoituskolmio	1
11.2	Kytkenälaitteet		11.4	Radio ja audiolaitteet	1

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.