

| Ajoneuvon tiedot | Tarkastuskohteet | 01.12.2025 |
|------------------|------------------|------------|
|------------------|------------------|------------|

|            |                                           |                      |                              |
|------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Asema      | A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie | Osoite               | Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa |
| Tarkastaja | Markus Halme                              | Aseman puhelinnumero | 0753232222                   |

|                      |                            |                   |            |
|----------------------|----------------------------|-------------------|------------|
| Ajoneuvon merkki     | Volvo C40 Farmari (AC) 5ov | Käyttöönottopäivä | 25.11.2022 |
| Valmistenumero       | YV1XKEFV4P2039465          | Käyttövoima       | Sähkö      |
| Matkamittarin lukema | 47356km                    |                   |            |

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

| Käyttöjarrut        | Vasen       | Oikea | Ero | Sallittu | Iskunvaimentimet    | Vasen       | Oikea | Ero | Sallittu |
|---------------------|-------------|-------|-----|----------|---------------------|-------------|-------|-----|----------|
| Etuakseli           | 2,4         | 2,2   | 8   | 30 %     | Etuakseli           | 54,0        | 36,0  | 33  | 100 %    |
| Taka-akseli         | 2,5         | 2,5   | 0   | 30 %     | Taka-akseli         | 56,0        | 35,0  | 38  | 100 %    |
| Seisontajarru       | 2,6         | 2,6   | 0   | 70 %     |                     |             |       |     |          |
| Urasvyvyys (mm)     | Vasen       | Oikea |     |          | Rengaspaineet (bar) | Vasen       | Oikea |     |          |
| Talvirengas (kitka) | Etuakseli   | 5,0   | 5,0 |          | Talvirengas (kitka) | Etuakseli   | 2,7   | 2,7 |          |
|                     | Taka-akseli | 6,0   | 6,0 |          |                     | Taka-akseli | 2,7   | 2,7 |          |
| Talvirengas (kitka) | Etuakseli   | 7,0   | 7,0 |          | Talvirengas (kitka) | Etuakseli   |       |     |          |
|                     | Taka-akseli | 8,0   | 8,0 |          |                     | Taka-akseli |       |     |          |

#### 1. Ajoneuvon yleistiedot

- 1.1 Asiapaperit ☒
- 1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 01.12.2027 ☒
- 1.3 Valmistenumero ☒
- 1.4 Valmistajan kilpi ☒

- 1.5 Rekisterimerkinnät ☒
- 1.6 Rekisterikilpi ☒
- 1.7 Huolto ☒
- Määräaikaishuolto, Huollon aika, 308pv 13710km
- 1.8 Huollon ajankohta ☒

#### 2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori ☒
- 2.2 Käynti ☒
- 2.3 Käynnistyvyys ☒

- 2.4 Latausjärjestelmä ☒
- 2.5 Latausjännite V ☒
- 2.6 Jäähdytysjärjestelmä ☒
- 2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - °C ☒

#### 3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus

- 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus
- 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

#### 4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttöjarru ☒
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti ☒
- 4.3 Seisontajarru ☒
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti ☒

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä ☒
- 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + °C ☒
- 4.7 Jarrupalojen kunto ☒
- 4.8 Jarruneste ☒
- 4.9 Jarrulevy ☒

#### 5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta
- 5.2 Vaihteiston toiminta ☒

- 5.3 Veto- ja nivelakselit ☒
- 5.4 Vetopyörästön kunto ☒

#### 6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto ☒
- 6.2 Taka-akselisto ☒

- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus ☒
- 6.4 Renkaat ja vanteet ☒
- Paikkauspullo, Päivämäärä, 2027

#### 7. Ohjauslaitteet

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot ☒

- 7.2 Ohjausvaihte ☒

|                                       |                                             |   |                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>8. Alusta ja kori</b>              |                                             |   |                          |
| 8.1                                   | Kori                                        | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 8.2                                   | Runko                                       |   |                          |
| 8.3                                   | Akseliston kiinnityspalkit                  | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 8.4                                   | Pakoputkisto                                |   |                          |
| <b>9. Valaisimet ja sähkölaitteet</b> |                                             |   |                          |
| 9.1                                   | Ajovalo                                     | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.2                                   | Lähivalo                                    | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.3                                   | Kaukovalo                                   | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.4                                   | Etuvalo                                     | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.5                                   | Suuntavallo                                 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.6                                   | Takavallo                                   | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.7                                   | Jarruvalo                                   | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>10. Koeajo ja näkyvyys</b>         |                                             |   |                          |
| 10.1                                  | Koeajo                                      | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 10.2                                  | Tuulilasi ja puhdistuslaitteet              | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 10.3                                  | Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet         | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 10.4                                  | Peilit                                      | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 10.5                                  | Muut ikkunat                                | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>11. Muut laitteet ja varusteet</b> |                                             |   |                          |
| 11.1                                  | Turvavyöt ja -varusteet                     | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 11.2                                  | Kytkenälaitteet                             |   |                          |
| 8.5                                   | Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut        | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 8.6                                   | Alustan kotelot ja pohjalevy                | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 8.7                                   | Alustan suojaus                             | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 8.8                                   | Alustan suojamuovi                          | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.8                                   | Rekisterikilven valo                        | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.9                                   | Heijastin ja heijastavat pinnat             | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.10                                  | Hätäviikut                                  | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.11                                  | Lisävalot                                   | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.12                                  | Muut valot ja valaistut kilvet              | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.13                                  | Äänimerkinantolaitte                        | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.14                                  | Akku ja johtimet                            | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 10.6                                  | Korin sisustus                              | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 10.7                                  | Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 10.8                                  | Lukkolaitte, luvattoman käytön esto         | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 10.9                                  | Nopeusmittari ja ajopiirturi                | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 10.10                                 | Muut mittarit                               | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 11.3                                  | Varoituskolmio                              | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 11.4                                  | Radio ja audiolaitteet                      | 1 | <input type="checkbox"/> |

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkin, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.