

Ajoneuvon tiedot
Tarkastuskohteet

24.04.2026

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markku Vesala	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Skoda OCTAVIA Farmari (AC) 5ov 1395cm3 A		
Valmistenumero	TMBJW8NX0RY076727	Käyttöönottopäivä	18.01.2024
Matkamittarin lukema	60625km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa
Lisätiedot

Seur huolto 14000km tai 334 päivää

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	2,2	2,2	0	30 %
Osajärjestelmätestit	7 / 7				Taka-akseli	2,3	2,3	0	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	1,4	1,0	29	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyys (mm)			Vasen	Oikea
Etuakseli	26,0	20,0	23	100 %	Talvirengas (nasta)	Etuakseli		7,0	7,0
Taka-akseli	52,0	47,0	10	100 %		Taka-akseli		7,0	7,0
					Kesärengas	Etuakseli		4,0	4,0
						Taka-akseli		5,0	5,0
Rengaspaineet (bar)					Vasen	Oikea			
Talvirengas (nasta)	Etuakseli		2,5	2,5					
	Taka-akseli		2,5	2,5					
Kesärengas	Etuakseli								
	Taka-akseli								

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5	Rekisterimerkinnät	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 18.01.2028	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.6	Rekisterikilpi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Valmistenumero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.7	Huolto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	Valmistajan kilpi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.8	Huollon ajankohta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.4	Latausjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Käynti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.5	Latausjännite V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Käynnistyvyys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 45 °C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 252 °C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Seisontajarru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.7	Jarrupalojen kunto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.8	Jarruneste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				4.9	Jarrulevy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Voimansiirtolaitteet			
5.1 Kytkimen toiminta		5.3 Veto- ja nivelakselit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.2 Vaihteiston toiminta	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5.4 Vetopyörästön kunto	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. Akselistot, pyörät ja jousitus			
6.1 Etuakselisto	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.3 Jousitus ja iskunvaimennus	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.2 Taka-akselisto	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.4 Renkaat ja vanteet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Paikkauspullo, Päivämäärä, 9/2027	
7. Ohjauslaitteet			
7.1 Ohjausnivelet ja -tangot	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7.2 Ohjausvaihte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8. Alusta ja kori			
8.1 Kori	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.2 Runko	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.3 Akseliston kiinnityspalkit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	8.7 Alustan suojaus	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.4 Pakoputkisto	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	8.8 Alustan suojamuovi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9. Valaisimet ja sähkölaitteet			
9.1 Ajovalo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	9.8 Rekisterikilven valo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9.2 Lähivalo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9.3 Kaukovalo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	9.10 Hätävilkut	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9.4 Etuvalo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	9.11 Lisävalot	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9.5 Suuntavalo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	9.12 Muut valot ja valaistut kilvet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9.6 Takavalo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	9.13 Äänimerkinantolaite	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9.7 Jarruvalo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	9.14 Akku ja johtimet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10. Koeajo ja näkyvyys			
10.1 Koeajo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10.6 Korin sisustus	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10.4 Peilit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10.5 Muut ikkunat	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10.10 Muut mittarit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11. Muut laitteet ja varusteet			
11.1 Turvavyöt ja -varusteet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	11.3 Varoituskolmio	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11.2 KytKentälaitteet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	11.4 Radio ja audiolaitteet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkin, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.