

| Ajoneuvon tiedot | Tarkastuskohteet | 07.10.2026 |
|------------------|------------------|------------|
|------------------|------------------|------------|

|            |                                           |                      |                              |
|------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Asema      | A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie | Osoite               | Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa |
| Tarkastaja | Tessa Pahlstén                            | Aseman puhelinnumero | 0753232222                   |

|                                                                            |                                       |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|
| Ajoneuvon merkki                                                           | Kia EV6 Monikäyttöajoneuvo (AF) 5ov A |                   |            |
| Valmistenumero                                                             | KNAC481AFR5175741                     | Käyttöönottopäivä | 13.02.2024 |
| Matkamittarin lukema                                                       | 56875km                               | Käyttövoima       | Sähkö      |
| Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa |                                       |                   |            |

### Lisätiedot

Seuraava huolto 4979km / 351 päivää.

| Käyttäjarrut        | Vasen       | Oikea | Ero   | Sallittu | Iskunvaimentimet    | Vasen       | Oikea | Ero   | Sallittu |
|---------------------|-------------|-------|-------|----------|---------------------|-------------|-------|-------|----------|
| Etuakseli           | 3,0         | 3,0   | 0     | 30 %     | Etuakseli           | 69,0        | 64,0  | 7     | 100 %    |
| Taka-akseli         | 3,0         | 3,0   | 0     | 30 %     | Taka-akseli         | 56,0        | 53,0  | 5     | 100 %    |
| Seisontajarru       | 2,0         | 2,0   | 0     | 70 %     |                     |             |       |       |          |
| Urasvyvyys (mm)     |             | Vasen | Oikea |          | Rengaspaineet (bar) |             | Vasen | Oikea |          |
| Kesärengas          | Etuakseli   | 6,0   | 6,0   |          | Kesärengas          | Etuakseli   | 2,7   | 2,7   |          |
|                     | Taka-akseli | 5,5   | 5,5   |          |                     | Taka-akseli | 2,7   | 2,7   |          |
| Talvirengas (kitka) | Etuakseli   | 6,0   | 6,0   |          | Talvirengas (kitka) | Etuakseli   |       |       |          |
|                     | Taka-akseli | 6,5   | 6,5   |          |                     | Taka-akseli |       |       |          |

### 1. Ajoneuvon yleistiedot

- 1.1 Asiapaperit ☒
- 1.2 Seuraava määräaikauskatsastus viimeistään 09.10.2028 ☒
- 1.3 Valmistenumero ☒
- 1.4 Valmistajan kilpi ☒

- 1.5 Rekisterimerkinnät ☒
- 1.6 Rekisterikilpi ☒
- 1.7 Huolto ☒
- 1.8 Huollon ajankohta ☒

### 2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori ☒
- 2.2 Käynti ☒
- 2.3 Käynnistyvyys ☒

- 2.4 Latausjärjestelmä ☒
- 2.5 Latausjännite V ☒
- 2.6 Jäähdytysjärjestelmä ☒
- 2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 50 °C ☒

### 3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus ☒
- 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus ☒
- 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) ☒

### 4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttäjarru ☒
- 4.2 Käyttäjarrun dynamometritesti ☒
- 4.3 Seisontajarru ☒
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti ☒

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä ☒
- 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + 248 °C ☒
- 4.7 Jarrupalojen kunto ☒
- 4.8 Jarruneste ☒
- 4.9 Jarrulevy ☒

### 5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta ☒
- 5.2 Vaihteiston toiminta ☒
- 5.3 Veto- ja nivelakselit ☒
- 5.4 Vetopyörästön kunto ☒

### 6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto ☒
- 6.2 Taka-akselisto ☒
- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus ☒
- 6.4 Renkaat ja vanteet ☒

Paikkauspullo, Päivämäärä, 8/2028

|                                |                                     |                                    |                                                  |                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 7. Ohjauslaitteet              |                                     |                                    |                                                  |                                    |
| 7.1                            | Ohjausnivelet ja -tangot            | <div><div>1</div><div></div></div> | 7.2 Ohjausvaihte                                 | <div><div>1</div><div></div></div> |
| 8. Alusta ja kori              |                                     |                                    |                                                  |                                    |
| 8.1                            | Kori                                | <div><div>1</div><div></div></div> | 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut         |                                    |
| 8.2                            | Runko                               |                                    | 8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy                 | <div><div>1</div><div></div></div> |
| 8.3                            | Akseliston kiinnityspalkit          | <div><div>1</div><div></div></div> | 8.7 Alustan suojaus                              | <div><div>1</div><div></div></div> |
| 8.4                            | Pakoputkisto                        |                                    | 8.8 Alustan suojamuovi                           | <div><div>1</div><div></div></div> |
| 9. Valaisimet ja sähkölaitteet |                                     |                                    |                                                  |                                    |
| 9.1                            | Ajovalo                             | <div><div>1</div><div></div></div> | 9.8 Rekisterikilven valo                         | <div><div>1</div><div></div></div> |
| 9.2                            | Lähivalo                            | <div><div>1</div><div></div></div> | 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat              | <div><div>1</div><div></div></div> |
| 9.3                            | Kaukovalo                           | <div><div>1</div><div></div></div> | 9.10 Hätävilkut                                  | <div><div>1</div><div></div></div> |
| 9.4                            | Etuvalo                             | <div><div>1</div><div></div></div> | 9.11 Lisävalot                                   | <div><div>1</div><div></div></div> |
| 9.5                            | Suuntavalot                         | <div><div>1</div><div></div></div> | 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet              | <div><div>1</div><div></div></div> |
| 9.6                            | Takavalot                           | <div><div>1</div><div></div></div> | 9.13 Äänimerkinantolaitte                        | <div><div>1</div><div></div></div> |
| 9.7                            | Jarruvalo                           | <div><div>1</div><div></div></div> | 9.14 Akku ja johtimet                            | <div><div>1</div><div></div></div> |
| 10. Koeajo ja näkyvyys         |                                     |                                    |                                                  |                                    |
| 10.1                           | Koeajo                              | <div><div>1</div><div></div></div> | 10.6 Korin sisustus                              | <div><div>1</div><div></div></div> |
| 10.2                           | Tuulilasi ja puhdistuslaitteet      | <div><div>1</div><div></div></div> | 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet | <div><div>1</div><div></div></div> |
| 10.3                           | Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet | <div><div>1</div><div></div></div> | 10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto          | <div><div>1</div><div></div></div> |
| 10.4                           | Peilit                              | <div><div>1</div><div></div></div> | 10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi                | <div><div>1</div><div></div></div> |
| 10.5                           | Muut ikkunat                        | <div><div>1</div><div></div></div> | 10.10 Muut mittarit                              | <div><div>1</div><div></div></div> |
| 11. Muut laitteet ja varusteet |                                     |                                    |                                                  |                                    |
| 11.1                           | Turvavyöt ja -varusteet             | <div><div>1</div><div></div></div> | 11.3 Varoituskolmio                              | <div><div>1</div><div></div></div> |
| 11.2                           | Kytkenälaitteet                     |                                    | 11.4 Radio ja audiolaitteet                      | <div><div>1</div><div></div></div> |

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.