

**Ajoneuvon tiedot**
**Tarkastuskohteet**
**31.03.2026**

Asema A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie Osoite Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa  
 Tarkastaja Markku Vesala Aseman puhelinnumero 0753232222

Ajoneuvon merkki Tesla Model Y Monikäyttöajoneuvo (AF) 5ov  
 Valmistenumero LRWYGCF51PC674883 Käyttöönottopäivä 28.02.2023  
 Matkamittarin lukema 68441km Käyttövoima Sähkö

**Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa**

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	2,5	2,3	8	30 %	Etuakseli	55,0	69,0	20	100 %
Taka-akseli	2,1	2,2	5	30 %	Taka-akseli	67,0	67,0	0	100 %
Urasyyvyys (mm)			Vasen	Oikea	Rengaspaineet (bar)			Vasen	Oikea
Talvirengas (nasta)	Etuakseli		8,0	8,0	Talvirengas (nasta)	Etuakseli		2,8	2,8
	Taka-akseli		8,0	8,0		Taka-akseli		2,8	2,8
Kesärengas	Etuakseli		4,5	4,0	Kesärengas	Etuakseli			
	Taka-akseli		4,0	4,0		Taka-akseli			

**1. Ajoneuvon yleistiedot**

- 1.1 Asiapaperit 1   
 1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään **31.03.2028** 1   
 1.3 Valmistenumero 1   
 1.4 Valmistajan kilpi 1

- 1.5 Rekisterimerkinnot 1   
 1.6 Rekisterikilpi 1   
 1.7 Huolto  
 1.8 Huollon ajankohta

**2. Moottori ja sen apulaitteet**

- 2.1 Moottori 1   
 2.2 Käynti 1   
 2.3 Käynnistyvyys 1

- 2.4 Latausjärjestelmä 1   
 2.5 Latausjännite V  
 2.6 Jäähdytysjärjestelmä 1   
 2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyyys - °C

**3. Ympäristöhaitat**

- 3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus

- 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus  
 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

**4. Jarrujärjestelmä**

- 4.1 Käyttöjarru 1   
 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti 1   
 4.3 Seisontajarru 1   
 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti 1

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä 1   
 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + 239 °C  
 4.7 Jarrupalojen kunto 1   
 4.8 Jarruneste 1   
 4.9 Jarrulevy 1

**5. Voimansiirtolaitteet**

- 5.1 Kytkimen toiminta  
 5.2 Vaihteiston toiminta

- 5.3 Veto- ja nivelakselit 1   
 5.4 Vetopyörästön kunto 1

**6. Akselistot, pyörät ja jousitus**

- 6.1 Etuakselisto 1   
 6.2 Taka-akselisto

- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus 1   
 6.4 Renkaat ja vanteet 2   
**Rengas (kesä), Urasyyvyys 1,6 - 4,0 mm, tarkkaile renkaita**

**7. Ohjauksilaitteet**

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot 1

- 7.2 Ohjausvaihte 1

<b>8. Alusta ja kori</b>			
8.1 Kori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut
8.2 Runko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy
8.3 Akseliston kiinnityspalkit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.7 Alustan suojaus
8.4 Pakoputkisto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.8 Alustan suojamuovi
<b>9. Valaisimet ja sähkölaitteet</b>			
9.1 Ajovalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.8 Rekisterikilven valo
9.2 Lähivalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat
9.3 Kaukovalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.10 Hätävilkut
9.4 Etuvalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.11 Lisävalot
9.5 Suuntavalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.12 Muut valot ja valaistut kilvet
9.6 Takavalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.13 Äänimerkinantolaitteet
9.7 Jarruvalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.14 Akku ja johtimet
<b>10. Koeajo ja näkyvyys</b>			
10.1 Koeajo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.6 Korin sisustus
10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmauslaitteet
10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto
10.4 Peilit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi
10.5 Muut ikkunat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.10 Muut mittarit
<b>11. Muut laitteet ja varusteet</b>			
11.1 Turvavyöt ja -varusteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.3 Varoituskolmio
11.2 Kytkenälaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.4 Radio ja audiolaitteet

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvioitu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvioitu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.