

**Ajoneuvon tiedot**
**Tarkastuskohteet**
**13.05.2026**

Asema A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie Osoite Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa  
 Tarkastaja Jarmo Pirilä Aseman puhelinnumero 0753232222

Ajoneuvon merkki Nissan Nissan Qashqai Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1332cm3  
 Valmistenumero SJNTAAJ12U1321375 Käyttöönottopäivä 27.10.2023  
 Matkamittarin lukema 59392km Käyttövoima Bensiini

**Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa**

**Lisätiedot**

Paikkapullo 9/2027.

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	1,6	1,8	11	30 %
Osajärjestelmätestit	7 / 7				Taka-akseli	1,6	1,6	0	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	1,5	1,3	13	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyyys (mm)			Vasen	Oikea
Etuakseli	61,0	52,0	15	100 %	Kesärengas	Etuakseli	7,0	7,0	
Taka-akseli	63,0	58,0	8	100 %		Taka-akseli	7,0	4,0	
					Talvirengas (nasta)	Etuakseli	6,0	6,0	
						Taka-akseli	6,0	6,0	
Rengaspaineet (bar)				Vasen	Oikea				
Kesärengas	Etuakseli	3,0	3,1						
	Taka-akseli	3,0	3,0						
Talvirengas (nasta)	Etuakseli								
	Taka-akseli								

**1. Ajoneuvon yleistiedot**

- |     |   |                                      |                          |     |   |                                      |                          |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------------|-----|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit   | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> | 1.5 | Rekisterimerkinnät  | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2 | Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 27.10.2027 | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> | 1.6 | Rekisterkilpi   | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> |
| 1.3 | Valmistenumero                                      | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> | 1.7 | Huolto  | <span style="color: red;">3</span>   | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 | Valmistajan kilpi                                   | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> | 1.8 | Määräaikaishuolto, Huollon aika, Huollon ajankohta nyt., Ei mitään Huollon ajankohta 07.03.2025 | <span style="color: red;">3</span>   | <input type="checkbox"/> |

**2. Moottori ja sen apulaitteet**

- |     |               |                                      |                          |     |   |                                      |                          |
|-----|---------------|--------------------------------------|--------------------------|-----|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 2.1 | Moottori      | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> | 2.4 | Latausjärjestelmä                       | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 | Käynti        | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> | 2.5 | Latausjännite 14,8 V                    | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> |
| 2.3 | Käynnistyvyys | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> | 2.6 | Jäähdytysjärjestelmä                    | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> |
|     |               |                                      |                          | 2.7 | Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 50 °C | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> |

**3. Ympäristöhaitat**

- |     |                                    |                                      |                          |     |                                    |                                      |                          |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 3.1 | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> | 3.2 | Dieselmootorin pakokaasumittaus    | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> |
|     |                                    |                                      |                          | 3.3 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> |

**4. Jarrujärjestelmä**

- |     |                                 |                                      |                          |     |                                     |                                      |                          |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 4.1 | Käyttöjarru                     | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> | 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä             | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 | Käyttöjarrun dynamometritesti   | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> | 4.6 | Jarrunesteen kiehumispiste + 230 °C | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> |
| 4.3 | Seisontajarru                   | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> | 4.7 | Jarrupalojen kunto                  | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> | 4.8 | Jarruneste                          | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> |
|     |                                 |                                      |                          | 4.9 | Jarrulevy                           | <span style="color: green;">1</span> | <input type="checkbox"/> |

<b>5. Voimansiirtolaitteet</b>					
5.1 Kytkimen toiminta	1	<input type="checkbox"/>	5.3 Veto- ja nivelakselit	1	<input type="checkbox"/>
5.2 Vaihteiston toiminta	1	<input type="checkbox"/>	5.4 Vetopyörästön kunto	2	<input type="checkbox"/>
			<b>Vetopyörästö, Öljyvuoto, Perän posken öljytiiviste vuotaa vähän., Vasemmalla edessä</b>		
<b>6. Akselistot, pyörät ja jousitus</b>					
6.1 Etuakselisto	1	<input type="checkbox"/>	6.3 Jousitus ja iskunvaimennus	1	<input type="checkbox"/>
6.2 Taka-akselisto	1	<input type="checkbox"/>	6.4 Renkaat ja vanteet	1	<input type="checkbox"/>
<b>7. Ohjauslaitteet</b>					
7.1 Ohjausnivelet ja -tangot	1	<input type="checkbox"/>	7.2 Ohjausvaihide	1	<input type="checkbox"/>
<b>8. Alusta ja kori</b>					
8.1 Kori	1	<input type="checkbox"/>	8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1	<input type="checkbox"/>
8.2 Runko			8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy	1	<input type="checkbox"/>
8.3 Akseliston kiinnityspalkit	1	<input type="checkbox"/>	8.7 Alustan suojaus	1	<input type="checkbox"/>
8.4 Pakoputkisto	1	<input type="checkbox"/>	8.8 Alustan suojamuovi	1	<input type="checkbox"/>
<b>9. Valaisimet ja sähkölaitteet</b>					
9.1 Ajovalo	1	<input type="checkbox"/>	9.8 Rekisterikilven valo	1	<input type="checkbox"/>
9.2 Lähivalo	1	<input type="checkbox"/>	9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat	1	<input type="checkbox"/>
9.3 Kaukovalo	1	<input type="checkbox"/>	9.10 Hätävilkut	1	<input type="checkbox"/>
9.4 Etuvalo	1	<input type="checkbox"/>	9.11 Lisävalot	1	<input type="checkbox"/>
9.5 Suuntavalo	1	<input type="checkbox"/>	9.12 Muut valot ja valaistut kilvet	1	<input type="checkbox"/>
9.6 Takavalo	1	<input type="checkbox"/>	9.13 Äänimerkinantolaite	1	<input type="checkbox"/>
9.7 Jarruvalo	1	<input type="checkbox"/>	9.14 Akku ja johtimet	1	<input type="checkbox"/>
<b>10. Koeajo ja näkyvyys</b>					
10.1 Koeajo	1	<input type="checkbox"/>	10.6 Korin sisustus	1	<input type="checkbox"/>
10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	<input type="checkbox"/>	10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1	<input type="checkbox"/>
10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	<input type="checkbox"/>	10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	<input type="checkbox"/>
10.4 Peilit	1	<input type="checkbox"/>	10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	<input type="checkbox"/>
10.5 Muut ikkunat	1	<input type="checkbox"/>	10.10 Muut mittarit	1	<input type="checkbox"/>
<b>11. Muut laitteet ja varusteet</b>					
11.1 Turvavyöt ja -varusteet	1	<input type="checkbox"/>	11.3 Varoituskolmio	1	<input type="checkbox"/>
11.2 Kytkenälaitteet			11.4 Radio ja audiolaitteet	1	<input type="checkbox"/>

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.