

Ajoneuvon tiedot
Tarkastuskohteet
11.05.2026

Asema A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie Osoite Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
 Tarkastaja Arto Savenius Aseman puhelinnumero 0753232222

Ajoneuvon merkki Mitsubishi Mitsubishi Eclipse Cross Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 2360cm3
 Valmistenumero JMBXDGL3WMZ022643 Käyttöönottopäivä 04.05.2022
 Matkamittarin lukema 37813km Käyttövoima Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Paikkapullo 11/2027.

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	3,0	3,0	0	30 %
Osajärjestelmätestit	6 / 6				Taka-akseli	3,2	3,2	0	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	2,4	2,7	11	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyys (mm)		Vasen	Oikea	
Etuakseli	65,0	60,0	8	100 %	Kesärengas	Etuakseli	6,0	6,0	
Taka-akseli	55,0	49,0	11	100 %		Taka-akseli	6,0	6,0	
					Talvirengas (kitka)	Etuakseli	7,0	7,0	
						Taka-akseli	7,0	7,0	
Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea						
Kesärengas	Etuakseli	2,6	2,6						
	Taka-akseli	2,6	2,5						
Talvirengas (kitka)	Etuakseli								
	Taka-akseli								

1. Ajoneuvon yleistiedot

- 1.1 Asiapaperit 3
Huolto, Huolto tekemättä, edellinen huolto 28.4.2025 / 30147km.
 1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään **18.02.2028**
 1.3 Valmistenumero 1
 1.4 Valmistajan kilpi 1

- 1.5 Rekisterimerkinnät 1
 1.6 Rekisterikilpi 1
 1.7 Huolto 1
 1.8 Huollon ajankohta 1

2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori 1
 2.2 Käynti 1
 2.3 Käynnistyvyys 1

- 2.4 Latausjärjestelmä 1
 2.5 Latausjännite **V**
 2.6 Jäähdytysjärjestelmä 1
 2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyys **- 40 °C**

3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus
 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus
 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) 1

4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttöjarru 1
 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti 1
 4.3 Seisontajarru 1
 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti 1

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä 1
 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste **+ 239 °C**
 4.7 Jarrupalojen kunto 1
 4.8 Jarruneste 1
 4.9 Jarrulevy 1

5. Voimansiirtolaitteet			
5.1	Kytkimen toiminta		
5.2	Vaihteiston toiminta	1 <input type="checkbox"/>	
6. Akselistot, pyörät ja jousitus			
6.1	Etuakselisto	1 <input type="checkbox"/>	
6.2	Taka-akselisto	1 <input type="checkbox"/>	
7. Ohjauslaitteet			
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1 <input type="checkbox"/>	
8. Alusta ja kori			
8.1	Kori	3 <input type="checkbox"/>	
	Kylkilista, Kiinnitys puutteellinen, Takaoven muovit alareunasta irti..., Vasemmalla takana		
8.2	Runko		
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1 <input type="checkbox"/>	
8.4	Pakoputkisto	1 <input type="checkbox"/>	
9. Valaisimet ja sähkölaitteet			
9.1	Ajovalo	1 <input type="checkbox"/>	
9.2	Lähivalo	1 <input type="checkbox"/>	
9.3	Kaukovalo	1 <input type="checkbox"/>	
9.4	Etuvalo	1 <input type="checkbox"/>	
9.5	Suuntavallo	1 <input type="checkbox"/>	
9.6	Takavallo	1 <input type="checkbox"/>	
9.7	Jarruvalo	1 <input type="checkbox"/>	
10. Koeajo ja näkyvyys			
10.1	Koeajo	1 <input type="checkbox"/>	
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1 <input type="checkbox"/>	
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1 <input type="checkbox"/>	
10.4	Peilit	1 <input type="checkbox"/>	
10.5	Muut ikkunat	2 <input type="checkbox"/>	
	Takaikkunan pyyhin, Ei mitään, Vaurioitunut., Takana		
11. Muut laitteet ja varusteet			
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1 <input type="checkbox"/>	
11.2	Kytkenälaitteet	1 <input type="checkbox"/>	
5.3	Veto- ja nivelakselit	1 <input type="checkbox"/>	
5.4	Vetopyörästön kunto	1 <input type="checkbox"/>	
6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1 <input type="checkbox"/>	
6.4	Renkaat ja vanteet	1 <input type="checkbox"/>	
7.2	Ohjausvaihte	1 <input type="checkbox"/>	
8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1 <input type="checkbox"/>	
8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1 <input type="checkbox"/>	
8.7	Alustan suojaus	1 <input type="checkbox"/>	
8.8	Alustan suojamuovi	1 <input type="checkbox"/>	
9.8	Rekisterikilven valo	1 <input type="checkbox"/>	
9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1 <input type="checkbox"/>	
9.10	Hätävilkut	1 <input type="checkbox"/>	
9.11	Lisävalot	1 <input type="checkbox"/>	
9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1 <input type="checkbox"/>	
9.13	Äänimerkinantolaitte	1 <input type="checkbox"/>	
9.14	Akku ja johtimet	1 <input type="checkbox"/>	
10.6	Korin sisustus	1 <input type="checkbox"/>	
10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1 <input type="checkbox"/>	
10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1 <input type="checkbox"/>	
10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1 <input type="checkbox"/>	
10.10	Muut mittarit	1 <input type="checkbox"/>	
11.3	Varoituskolmio	1 <input type="checkbox"/>	
11.4	Radio ja audiolaitteet	1 <input type="checkbox"/>	

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.