

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	15.10.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markus Halme	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Skoda SUPERB Farmari (AC) 5ov 1395cm3 A	Käyttöönottopäivä	27.01.2022
Valmistenumero	TMBJW9NP8N7009508	Käyttövoima	Bensiini
Matkamittarin lukema	61102km		

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	3,0	3,0	0	30 %
Osajärjestelmätestit	7 / 7				Taka-akseli	2,3	2,3	0	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	2,5	2,5	0	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyys (mm)		Vasen	Oikea	
Etuakseli	58,0	53,0	9	100 %	Kesärenkas	Etuakseli	5,0	4,0	
						Taka-akseli	8,0	8,0	
Taka-akseli	65,0	59,0	9	100 %	Talvirengas (nasta)	Etuakseli	6,0	6,0	
						Taka-akseli	7,0	7,0	
Rengaspaineet (bar)			Vasen	Oikea					
Kesärenkas	Etuakseli	2,3	2,3						
	Taka-akseli	2,3	2,3						
Talvirengas (nasta)	Etuakseli								
	Taka-akseli								

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnot	1	☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 15.10.2027	1	☐	1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto	1	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	Määräaikaishuolto, Huollon aika, 156pv 8300km			
				1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 43 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmoottorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	1	☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	1	☐	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 229 °C		
4.3	Seisontajarru	1	☐	4.7	Jarrupalojen kunto	1	☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1	☐	4.8	Jarruneste	1	☐
				4.9	Jarrulevy	1	☐

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytkimen toiminta			5.3	Veto- ja nivelakselit	1	☐
5.2	Vaihteiston toiminta	1	☐	5.4	Vetopyörästön kunto		

6. Akselistot, pyörät ja jousitus			
6.1	Etuakselisto	1	
6.2	Taka-akselisto	1	
7. Ohjauslaitteet			
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	
8. Alusta ja kori			
8.1	Kori	1	
8.2	Runko		
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	
8.4	Pakoputkisto	1	
9. Valaisimet ja sähkölaitteet			
9.1	Ajovalo	1	
9.2	Lähivalo	1	
9.3	Kaukovalo	1	
9.4	Etuvalo	1	
9.5	Suuntavallo	1	
9.6	Takavallo	1	
9.7	Jarruvalo	1	
10. Koeajo ja näkyvyys			
10.1	Koeajo	1	
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	
10.4	Peilit	1	
10.5	Muut ikkunat	1	
11. Muut laitteet ja varusteet			
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	
11.2	Kytkenälaitteet		
6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1	
Iskunvaimennin, Vuotaa, hikoilee, Vasemmalla edessä			
6.4	Renkaat ja vanteet		
7.2	Ohjausvaihte	1	
8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1	
8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1	
8.7	Alustan suojaus	1	
8.8	Alustan suojamuovi	1	
9.8	Rekisterikilven valo	1	
9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	
9.10	Hätävilkut	1	
9.11	Lisävalot	1	
9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	
9.13	Äänimerkinantolaitte	1	
9.14	Akku ja johtimet	1	
10.6	Korin sisustus	1	
10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1	
10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	
10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	
10.10	Muut mittarit	1	
11.3	Varoituskolmio	1	
11.4	Radio ja audiolaitteet	1	

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkin, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.