

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	22.05.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markus Halme	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Volvo V60 Farmari (AC) 5ov 1969cm3 A	Käyttöönottopäivä	19.05.2022
Valmistenumero	YV1ZWH1VDN1493660	Käyttövoima	Bensiini
Matkamittarin lukema	77307km		

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	3,7	4,0	7	30 %
Osajärjestelmätestit	7 / 7				Taka-akseli	2,8	2,8	0	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	3,0	3,0	0	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyys (mm)			Vasen	Oikea
Etuakseli	55,0	55,0	0	100 %	Kesärengas	Etuakseli	7,0	7,0	
						Taka-akseli	7,0	7,0	
Taka-akseli	65,0	65,0	0	100 %	Talvirengas (kitka)	Etuakseli	5,0	5,0	
						Taka-akseli	6,0	6,0	
Rengaspaineet (bar)			Vasen	Oikea					
Kesärengas	Etuakseli	2,5	2,5						
	Taka-akseli	2,5	2,5						
Talvirengas (kitka)	Etuakseli								
	Taka-akseli								

1. Ajoneuvon yleistiedot

- 1.1 Asiapaperit
- 1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 24.05.2027
- 1.3 Valmistenumero
- 1.4 Valmistajan kilpi

1 1

- 1.5 Rekisterimerkinnot
- 1.6 Rekisterikilpi
- 1.7 Huolto
- Määräaikaishuolto, Huollon aika, 271pv 24017km
- 1.8 Huollon ajankohta

1 1 1

2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori
- 2.2 Käynti
- 2.3 Käynnistyvyys

1 1 1

- 2.4 Latausjärjestelmä
- 2.5 Latausjännite V
- 2.6 Jäähdytysjärjestelmä
- 2.7 Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys - 42 °C

1 1

3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus

- 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus
- 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

1

4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttöjarru
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti
- 4.3 Seisontajarru
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti

1 1 1 1

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä
- 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + 246 °C
- 4.7 Jarrupalojen kunto
- 4.8 Jarruneste
- 4.9 Jarrulevy

1 1 1 1 1

5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta
- 5.2 Vaihteiston toiminta

1

- 5.3 Veto- ja nivelakselit
- 5.4 Vetopyörästön kunto

1 1

6. Akselistot, pyörät ja jousitus				6.3 Jousitus ja iskunvaimennus					
6.1	Etuakselisto	1	☐	6.4	Renkaat ja vanteet	1	☐		
6.2	Taka-akselisto	1	☐	Paikkauspullo, Päivämäärä, 4/26					
7. Ohjauslaitteet				7.2 Ohjausvaihte					
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐						
8. Alusta ja kori				8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut					
8.1	Kori	1	☐	8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy					
8.2	Runko			8.7 Alustan suojaus					
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐	8.8 Alustan suojamuovi					
8.4	Pakoputkisto	1	☐						
9. Valaisimet ja sähkölaitteet				9.8 Rekisterikilven valo					
9.1	Ajovalo	1	☐	9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat					
9.2	Lähivalo	1	☐	9.10 Hätävilkut					
9.3	Kaukovalo	1	☐	9.11 Lisävalot					
9.4	Etuvalo	1	☐	9.12 Muut valot ja valaistut kilvet					
9.5	Suuntavalot	1	☐	9.13 Äänimerkinantolaitte					
9.6	Takavalot	1	☐	9.14 Akku ja johtimet					
9.7	Jarruvalo	1	☐						
10. Koeajo ja näkyvyys				10.6 Korin sisustus					
10.1	Koeajo	1	☐	10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet					
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐	Alhaisen paineen varoitusvalo, Ei mitään, palaa					
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐	10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto					
10.4	Peilit	1	☐	10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi					
10.5	Muut ikkunat	1	☐	10.10 Muut mittarit					
11. Muut laitteet ja varusteet				11.3 Varoituskolmio					
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐	11.4 Radio ja audiolaitteet					
11.2	Kytkenälaitteet	1	☐						

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.