

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	12.05.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markus Halme	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Volvo XC60 Farmari (AC) 5ov 1969cm3 A	Käyttöönottopäivä	10.05.2021
Valmistenumero	YV1UZBFVDM1856566	Käyttövoima	Bensiini
Matkamittarin lukema	70444km		

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo		Pois päältä			Etuakseli	3,6	3,8	5	30 %
Osajärjestelmätestit		7 / 7			Taka-akseli	2,7	2,7	0	30 %
Vikakoodien määrä		0			Seisontajarru	3,2	2,8	13	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyys (mm)			Vasen	Oikea
Etuakseli	42,0	34,0	19	100 %	Kesärenkas	Etuakseli		5,0	5,0
						Taka-akseli		5,0	5,0
Taka-akseli	56,0	56,0	0	100 %	Talvirengas (nasta)	Etuakseli		9,0	9,0
						Taka-akseli		9,0	9,0
Rengaspaineet (bar)			Vasen	Oikea					
Kesärenkas	Etuakseli		2,6	2,6					
	Taka-akseli		2,6	2,6					
Talvirengas (nasta)	Etuakseli								
	Taka-akseli								

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnot	1	☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 12.05.2027	1	☐	1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto	1	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	Määräaikaishuolto, Huollon aika, 330pv 28750km			
				1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys - 40 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmoottorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	1	☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	1	☐	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 245 °C		
4.3	Seisontajarru	1	☐	4.7	Jarrupalojen kunto	1	☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1	☐	4.8	Jarruneste	1	☐
				4.9	Jarrulevy	1	☐

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytkimen toiminta			5.3	Veto- ja nivelakselit	1	☐
5.2	Vaihteiston toiminta	1	☐	5.4	Vetopyörästön kunto	1	☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus				6.3 Jousitus ja iskunvaimennus					
6.1	Etuakselisto	1	☐	6.4	Renkaat ja vanteet	1	☐		
6.2	Taka-akselisto	1	☐	Paikkauspullo, Päivämäärä, 3/29					
7. Ohjauslaitteet				7.2 Ohjausvaihde				1	☐
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐	8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut				1	☐
8. Alusta ja kori				8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy				1	☐
8.1	Kori	1	☐	8.7 Alustan suojaus				1	☐
8.2	Runko			Alustan suojaus, Vaurioitunut, pakoputken lämpösuoja kiinnitys, Keskellä					
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐	8.8 Alustan suojamuovi				1	☐
8.4	Pakoputkisto	1	☐	9.8 Rekisterikilven valo				1	☐
9. Valaisimet ja sähkölaitteet				9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat				1	☐
9.1	Ajovalo	1	☐	9.10 Hätävilkut				1	☐
9.2	Lähivalo	1	☐	9.11 Lisävalot					
9.3	Kaukovalo	1	☐	9.12 Muut valot ja valaistut kilvet				1	☐
9.4	Etuvalo	1	☐	9.13 Äänimerkinantolaitte				1	☐
9.5	Suuntavalot	1	☐	9.14 Akku ja johtimet				1	☐
9.6	Takavalot	1	☐	10.6 Korin sisustus				1	☐
9.7	Jarruvalo	1	☐	10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet				1	☐
10. Koeajo ja näkyvyys				10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto				1	☐
10.1	Koeajo	1	☐	10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi				1	☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐	10.10 Muut mittarit				1	☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐	11.3 Varoituskolmio				1	☐
10.4	Peilit	1	☐	11.4 Radio ja audiolaitteet				1	☐
10.5	Muut ikkunat	1	☐						
11. Muut laitteet ja varusteet									
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐						
11.2	Kytkenälaitteet								

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkin, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.