

Ajoneuvon tiedot
Tarkastuskohteet
12.03.2025

Asema A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Airport Osoite Ohtolankatu 10, 01510 Vantaa
 Tarkastaja Jarmo Pirilä Aseman puhelinnumero 0753232222

Ajoneuvon merkki BMW X3 xDrive30e Farmari (AC) 4ov 1998cm3 A
 Valmistenumero WBA61DP09N9L93646 Käyttöönottopäivä 31.08.2022
 Matkamittarin lukema 45265km Käyttövoima Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Seuraava huolto 6/2026. (20000km jäljellä.)

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	2,3	2,5	8	30 %
Osajärjestelmätestit	6 / 8				Taka-akseli	2,8	2,7	4	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	2,3	2,0	13	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyyys (mm)		Vasen	Oikea	
Etuakseli	67,0	7,0	90	100 %	Talvirengas (kitka)	Etuakseli	7,0	7,0	
Taka-akseli	57,0	63,0	10	100 %		Taka-akseli	7,0	7,0	
					Kesärengas	Etuakseli	5,0	5,0	
						Taka-akseli	4,5	4,5	
Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea						
Talvirengas (kitka)	Etuakseli	2,4	2,4						
	Taka-akseli	2,4	2,4						
Kesärengas	Etuakseli								
	Taka-akseli								

1. Ajoneuvon yleistiedot

- | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit | 1 | <input type="checkbox"/> | 1.5 | Rekisterimerkinnät | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.2 | Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 31.08.2026 | 1 | <input type="checkbox"/> | 1.6 | Rekisterikilpi | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.3 | Valmistenumero | 1 | <input type="checkbox"/> | 1.7 | Huolto | 2 | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 | Valmistajan kilpi | 1 | <input type="checkbox"/> | Määräaikaishuolto, Huollon aika, Jarrunesteen vaihto 3/2025. | | | |
| | | | | 1.8 | Huollon ajankohta 17.06.2024 | | |

2. Moottori ja sen apulaitteet

- | | | | | | | | |
|-----|---------------|--------------------------------------|--------------------------|-----|--|--------------------------------------|--------------------------|
| 2.1 | Moottori | 1 | <input type="checkbox"/> | 2.4 | Latausjärjestelmä | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 | Käynti | 1 | <input type="checkbox"/> | 2.5 | Latausjännite 15 V | | |
| 2.3 | Käynnistyvyys | 1 | <input type="checkbox"/> | 2.6 | Jäähdytysjärjestelmä | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | | | 2.7 | Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 46 °C | | |

3. Ympäristöhaitat

- | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|-----|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 3.1 | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | | | 3.2 | Dieselmootorin pakokaasumittaus | | |
| | | | | 3.3 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | 1 | <input type="checkbox"/> |

4. Jarrujärjestelmä

- | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----|--|--------------------------------------|--------------------------|
| 4.1 | Käyttöjarru | 1 | <input type="checkbox"/> | 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 | Käyttöjarrun dynamometritesti | 1 | <input type="checkbox"/> | 4.6 | Jarrunesteen kiehumispiste + 228 °C | | |
| 4.3 | Seisontajarru | 1 | <input type="checkbox"/> | 4.7 | Jarrupalojen kunto | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti | 1 | <input type="checkbox"/> | 4.8 | Jarruneste | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | | | 4.9 | Jarrulevy | 1 | <input type="checkbox"/> |

5. Voimansiirtolaitteet			
5.1	Kytkimen toiminta		
5.2	Vaihteiston toiminta	1 <input type="checkbox"/>	
6. Akselistot, pyörät ja jousitus			
6.1	Etuakselisto	1 <input type="checkbox"/>	
6.2	Taka-akselisto	1 <input type="checkbox"/>	
7. Ohjauslaitteet			
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1 <input type="checkbox"/>	
8. Alusta ja kori			
8.1	Kori	1 <input type="checkbox"/>	
8.2	Runko		
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1 <input type="checkbox"/>	
8.4	Pakoputkisto	1 <input type="checkbox"/>	
9. Valaisimet ja sähkölaitteet			
9.1	Ajovalo	1 <input type="checkbox"/>	
9.2	Lähivalo	1 <input type="checkbox"/>	
9.3	Kaukovalo	1 <input type="checkbox"/>	
9.4	Etuvvalo	1 <input type="checkbox"/>	
9.5	Suuntavalo	1 <input type="checkbox"/>	
9.6	Takavalo	1 <input type="checkbox"/>	
9.7	Jarruvvalo	1 <input type="checkbox"/>	
10. Koeajo ja näkyvyys			
10.1	Koeajo	1 <input type="checkbox"/>	
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet Pesulaite, Ei tule vettä, Takana	2 <input type="checkbox"/>	
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1 <input type="checkbox"/>	
10.4	Peilit	1 <input type="checkbox"/>	
10.5	Muut ikkunat	1 <input type="checkbox"/>	
11. Muut laitteet ja varusteet			
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1 <input type="checkbox"/>	
11.2	Kytkentäilaitteet	1 <input type="checkbox"/>	
5.3	Veto- ja nivelakselit	1 <input type="checkbox"/>	
5.4	Vetopyörästön kunto	1 <input type="checkbox"/>	
6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1 <input type="checkbox"/>	
6.4	Renkaat ja vanteet	2 <input type="checkbox"/>	
Renkas, Kesärenkaiden kunto heikentynyt, Ulkoreunat huomattavan kuluneet			
7.2	Ohjausvaihe	1 <input type="checkbox"/>	
8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1 <input type="checkbox"/>	
8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1 <input type="checkbox"/>	
8.7	Alustan suojaus	1 <input type="checkbox"/>	
8.8	Alustan suojamuovi	1 <input type="checkbox"/>	
9.8	Rekisterikilven valo	1 <input type="checkbox"/>	
9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1 <input type="checkbox"/>	
9.10	Hätävilkut	1 <input type="checkbox"/>	
9.11	Lisävalot	1 <input type="checkbox"/>	
9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1 <input type="checkbox"/>	
9.13	Äänimerkinantolaite	1 <input type="checkbox"/>	
9.14	Akku ja johtimet	1 <input type="checkbox"/>	
10.6	Korin sisustus	1 <input type="checkbox"/>	
10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1 <input type="checkbox"/>	
10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1 <input type="checkbox"/>	
10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1 <input type="checkbox"/>	
10.10	Muut mittarit	1 <input type="checkbox"/>	
11.3	Varoituskolmio	1 <input type="checkbox"/>	
11.4	Radio ja audiolaitteet	1 <input type="checkbox"/>	

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkin, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.