

**Ajoneuvon tiedot**
**Tarkastuskohteet**
**08.04.2026**

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markku Vesala	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Volvo C40 Farmari (AC) 50v		
Valmistenumero	YV1XKEFV4P2053656	Käyttöönottopäivä	27.03.2023
Matkamittarin lukema	59599km	Käyttövoima	Sähkö

**Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa**

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	2,6	2,8	7	30 %	Etuakseli	50,0	45,0	10	100 %
Taka-akseli	3,3	3,0	9	30 %	Taka-akseli	40,0	38,0	5	100 %
Seisontajarru	1,4	1,5	7	70 %					
Urasyvyyks (mm)	Vasen		Oikea		Rengaspaineet (bar)	Vasen		Oikea	
Talvirengas (kitka)	Etuakseli	5,0	5,0		Talvirengas (kitka)	Etuakseli	2,7	2,7	
	Taka-akseli	7,0	7,0			Taka-akseli	2,7	2,7	
Kesärengas	Etuakseli	4,0	4,0		Kesärengas	Etuakseli			
	Taka-akseli	4,0	4,0			Taka-akseli			

**1. Ajoneuvon yleistiedot**

1.1	Asiapaperit	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>	1.5	Rekisterimerkinnot	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 10.04.2028	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>	1.6	Rekisterikilpi	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>
1.3	Valmistenumero	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>	1.7	Huolto	<span style="color: red;">3</span>	<input type="checkbox"/>
1.4	Valmistajan kilpi	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>	<b>Määräaikaishuolto, Määräaikaishuolto, Tekemättä, Huollon aika nyt</b>			
				1.8	Huollon ajankohta		

**2. Moottori ja sen apulaitteet**

2.1	Moottori	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>	2.4	Latausjärjestelmä	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>
2.2	Käynti	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>	2.5	Latausjännite V		
2.3	Käynnistyvyys	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - °C		

**3. Ympäristöhaitat**

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)		

**4. Jarrujärjestelmä**

4.1	Käyttöjarru	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + °C		
4.3	Seisontajarru	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>	4.7	Jarrupalojen kunto	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>	4.8	Jarruneste	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>
				4.9	Jarrulevy	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>

**5. Voimansiirtolaitteet**

5.1	Kytkimen toiminta			5.3	Veto- ja nivelakselit	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>
5.2	Vaihteiston toiminta	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>	5.4	Vetopyörästön kunto	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>

**6. Akselistot, pyörät ja jousitus**

6.1	Etuakselisto	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>	6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>
6.2	Taka-akselisto	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>	6.4	Renkaat ja vanteet	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>
				<b>Paikkauspullo, Päivämäärä, W2/2028</b>			

**7. Ohjauslaitteet**

7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>	7.2	Ohjausvaihe	<span style="color: green;">1</span>	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-----	-------------	--------------------------------------	--------------------------

<b>8.</b>	<b>Alusta ja kori</b>				
8.1	Kori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut
8.2	Runko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.7	Alustan suojaus
8.4	Pakoputkisto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.8	Alustan suojamuovi
<b>9.</b>	<b>Valaisimet ja sähkölaitteet</b>				
9.1	Ajovalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.8	Rekisterikilven valo
9.2	Läihvalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat
9.3	Kaukovalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.10	Hätävilkut
9.4	Etuvalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.11	Lisävalot
9.5	Suuntavallo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet
9.6	Takavallo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.13	Äänimerkinantolaitte
9.7	Jarruvalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.14	Akku ja johtimet
<b>10.</b>	<b>Koeajo ja näkyvyys</b>				
10.1	Koeajo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.6	Korin sisustus
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto
10.4	Peilit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi
10.5	Muut ikkunat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.10	Muut mittarit
<b>11.</b>	<b>Muut laitteet ja varusteet</b>				
11.1	Turvavyöt ja -varusteet			11.3	Varoituskolmio
11.2	Kytkenälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.